SECURITY AUTO VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security | Aprovado

02/09/2026 [redacted]

Vistoria Security

✔ APROVADO

[redacted]

[redacted]

Renavam[redacted]
Marca/Modelo:/TRACKER
Cor:VERMELHA
Ano Fabricação:2024
Ano Modelo:2025
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Renavam[redacted]
Cidade:BELO HORIZONTE
UF:MG
KM:41744

Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Numeração Câmbio	👍
Gravação de Vidros	👍
Estrutura Carroçaria	👍
Cinto de Segurança	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👍
Indício de Sinistro	👍

Parecer Técnico:
Todos os vidros originais, estrutura avaliada do veículo sem vestígios de reparos, serviço de pintura porta traseira esquerda lateral traseira esquerda, e capo. Aprovado.

Dados do Veículo

Tipo: AUTOMOVEL	**Espécie :** PASSAGEIRO	**Procedência :** NACIONAL
Categoria : PARTICULAR	**Câmbio :**	**Passageiros :** 5

[redacted]

[redacted]

SECURITY AUTO VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security | Aprovado

02/09/2026 [redacted]

Dados do Veículo

[redacted]

Municipio : BELO HORIZONTE	**Ano Fabricação :** 2024	**Ano Modelo :** 2025
Marca/Modelo : /TRACKER	**Cor :** VERMELHA	**Combustível :** ALCOOL/GASOLINA
Tipo: AUTOMOVEL	**Espécie :** PASSAGEIRO	**Procedência :** NACIONAL
Categoria : PARTICULAR	**Câmbio :**	**Passageiros :** [redacted]
[redacted]	**Situação :** CIRCULACAO	**KM :** 41744

Interessado

CPF/CNPJ :	[redacted]
RG :	**Telefone :**
Email:	

[redacted]

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

[redacted]

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Numeração de Chassi

Capturad [redacted]
Fabricaçã

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.

[redacted]

[redacted]

SECURITY AUTO VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security | Aprovado

02/09/2026 [redacted]

[redacted]

Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😀

Restrições de Base Estadual

Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

Condição: Todos os vidros originais.

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade

[redacted]

[redacted]

SECURITY AUTO VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security Aprovado

02/09/2026 [redacted]

[redacted]

Estrutura Carroçaria

Condição: Estrutura avaliada do veículo sem vestígios de reparos, serviço de pintura porta traseira esquerda lateral traseira esquerda, e capo.

Estado Cinto de Segurança

Condição:Não Preenchido

Câmbio

Condição:DADOS NÃO COLETADOS.

[redacted]

[redacted]

SECURITY AUTO VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security Aprovado

02/09/2026 [redacted]

Fotos

Código QR placa



Outro

Placa

Cinto de segurança

Odômetro



Etiqueta

Longarina traseira direita

Outro

Odômetro

[redacted]

SECURITY AUTO
VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security | Aprovado

02/09/2026 [redacted]

[redacted]

Outro



Vidros

Longarina dianteira esquerda

Outro

Frente

Longarina traseira esquerda

Longarina dianteira direita

Estepe do pneu

Traseira

[redacted]

[redacted]

SECURITY AUTO
VISTORIAS

[redacted]

Vistoria Security Aprovado

02/09/2026 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]