

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Modelo:	Combustível:	Placa:	Cor:	Ano de fabricação:	Data da vistoria:
PORSCHE TAYCAN 4GTS	EL FONT EX	[REDACTED]	CINZA	2023	24/06/2026
Chassi:	Vistoriador:	UF:	Capacidade:	Ano do modelo:	Fabricante:
		MG		2024	I
		Km:	Renavam:	Câmbio:	Motor:
		3593	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
				Unidade:	

Conclusão gráfica



Consultas (12 itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipec



Pintura (10 itens verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Porta Traseira Esquerda		Original	8 - Paralama Dianteiro Direito		Original
9 - Lateral Traseira Esquerda		Original	10 - Lateral Traseira Direita		Original

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)


N° do chassi (Veículo)

● **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

● **Motor**- Gravação obstruída



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade


Observações

VISTORIA REALIZADA COM CRLV EXERCÍCIO 2024; NÚMERO DE MOTOR OBSTRUIDO/SEM ACESSO.

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar




Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar

Fotos




ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO CRLV 1



LEITURA VIO CRLV 2



LEITURA VIO PLACA 1

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração


vistoria cautelar



Fotos

Dados da Estampagem


Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração



LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI




ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE PORTA DIREIT





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 24/06/2026

Marca/modelo: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS

Nome fant

Endereço:



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:
I/PORSCHE TAYCAN 4GTS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2023/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

MINAS GERAIS

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

	COR: CINZA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ELETRICO / FONTE EXTERNA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA	MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE
CHASS	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2024	COR: CINZA
MARCA: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: EL FONT EX
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

--

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



BASE NACIONAL

PLACA	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI	Nº DO MOTOR
RENAV	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS:
CAPACIDADE DE CARGA: 0	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 0
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT	COMBUSTÍVEL: EL FONT EX
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE TAYCAN 4GTS	
POTÊNCIA	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 0	POTÊNCIA:
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 0	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: ELETRICO / FONTE EXTERNA	Nº DO MOTOR (FA
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBI
MONTAGEM	CARROCERIA/TIPO:
PESO BRUT	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃ	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2023 ATÉ 24/06/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]

ANO FABRICAÇÃO: 2023 ANO MODELO: 2024

CMC: 0 [REDACTED]

TIPO CARROCERIA CÓDIGO [REDACTED] TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS: 0 COMBUSTÍVEL CÓDIGO [REDACTED]

COMBUSTÍVEL: ELETRICO/FONTE EXTERNA COR CÓDIGO [REDACTED]

COR: CINZA ESPÉCIE: PASSAGEIRO

INDICADOR ALARME: NÃO INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃO [REDACTED] MARCA/MODELO CÓDIGO: [REDACTED]

MARCA/MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS MUNICÍPIO EMPLACAMENTO [REDACTED]

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE QTD. EIXOS: 0

PBT [REDACTED] POTÊNCIA [REDACTED]

Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO [REDACTED] SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

TIPO VEÍCULO CÓDIGO [REDACTED] TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL

UF JURISDIÇÃO: INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO INDICADOR RECALL 1: NÃO

INDICADOR RECALL 2: NÃO INDICADOR RECALL 3: NÃO

INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 12/08/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: [REDACTED]
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME [REDACTED]	POSSUIDOR DOCUMENTO [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM [REDACTED]	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO [REDACTED]	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI:	FABRICANTE:
ANO DE FABRICAÇÃO:	ANO DO MODELO:
COMBUSTÍVEL:	QUANTIDADE DE EIXOS:
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA:
PAÍS:	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA:	MODELO:
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO:	

CÓDIGOS FIPE



SEM RISCO

FIPE

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
24/06/2026	3593	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

