

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS





Placa:

UF:

MG

Km:

21706

Cor:

PRETA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:

2023

Ano do modelo:

2023

Data da vistoria:

24/06/2026

Fabricante:

PORSCHE

Motor:

Modelo:
I/PORSCHE PANAMERA 4EHST

Combustível:
GAS/ELETR

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

Conclusão gráfica



Consultas (12 itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe



Pintura (11 itens verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Observações

VEÍCULO POSSUI PELÍCULA DE PROTEÇÃO (PPF); VISTORIA REALIZADA COM CRLV EXERCÍCIO 2024.

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar



Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA


vistoria cautelar



Fotos




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA DE ESTEPE




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO CRLV 1



LEITURA VIO CRLV 2



LEITURA VIO PLACA 1

vistoria cautelar



Fotos

Dados da Estampagem

Placa	
Número de Série do QR Code	
UF de Estampagem	
Município de Estampagem	
Tipo de Placa ⓘ	
Situação da Placa	
Data/hora da Estampagem	
Responsável pela Lacração	


LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 24/06/2026

Marca/modelo: PORSCHE//PORSCHE PANAMERA 4EHST

Nome fantasia

Endereço: Ave



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do


**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
[REDACTED]
MARCA/MODELO:
I/PORSCHE PANAMERA 4EHST
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS
9 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [REDACTED] COR: PRETA TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO [REDACTED]

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA [REDACTED] MUNÍCIPIO: BALNEARIO CAMBORIU
CHASSI [REDACTED] UF: SC
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2025 COR: PRETA
MARCA: I/PORSCHE PANAMERA 4EHST ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2023 COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR
TIPO: AUTOMOVEL CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

[REDACTED]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3: RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA /
LICENCIAMENTO. DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
VALOR TOTAL DÉBITO IPV [REDACTED] VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENT [REDACTED]
VALOR TOTAL DÉBITO MU [REDACTED] VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



BASE NACIONAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI:		Nº DO MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2023	ANO DO MODELO:	2023
MUNICÍPIO/UF:	BALNEARIO CAMBORIU/SC	QTD. DE PASSAGEIROS:	
CAPACIDADE DE CARGA:		ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
CARROCERIA:	NAO APLICAVEL	CÂMBIO:	
Nº DE EIXOS:		TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADAS:	
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	AUTO
SUB SEGMENTO:	AU - SEDAN GRANDE	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
CMT:		COMBUSTÍVEL:	GAS/ELETR
MARCA/MODELO:	PORSCHE/I/PORSCHE PANAMERA 4EHST	PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5:	NADA CONSTA		



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: [REDACTED]	
ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: PORSCHE	MARCA/MODELO: I/PORSCHE PANAMERA 4EHST
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2023
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: [REDACTED]	POTÊNCIA: [REDACTED]
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SEDAN GRANDE	PASSAGEIROS: [REDACTED]
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	Nº DO MOTOR (FAE): [REDACTED]
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: [REDACTED]
MONTAGEM: [REDACTED]	CARROCERIA/TIPO: [REDACTED]
PESO BRUTO: [REDACTED]	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAC: [REDACTED]	RENAVA: [REDACTED]

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

DADOS GERAIS

PLAC: [REDACTED] UF: MG
DATA INÍCIO: 01/01/2023 DATA FIM: 24/06/2026

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR

Nº CNH INFRATOR: Nº CNH CONDUTOR:

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO

TIPO: 0 DATA DO REGISTRO:
ORIGEM: 0 ACEITE UF JURISDIÇÃO:

OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 1

ORGÃO AUTUADOR: [REDACTED] CÓDIGO DA INFRAÇÃO: [REDACTED] TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA
AUTO DA INFRAÇÃO: [REDACTED] UF ÓRGÃO AUTUADOR: RD
LOCAL DA INFRAÇÃO: [REDACTED] DATA DA INFRAÇÃO: 19/05/2025
HORA DA INFRAÇÃO: DATA CADASTRO DA INFRAÇÃO: 10/06/2025
CÓDIGO MUNICIPAL INFRAÇÃO: [REDACTED] TIPO AUTO INFRAÇÃO: [REDACTED]
MEDIÇÃO REAL: [REDACTED] LIMITE PERMITIDO: [REDACTED]
MEDIÇÃO CONSIDERADA: 0,00 UNIDADE MEDIDA: KM/H
VALOR DA INFRAÇÃO: [REDACTED] DATA EMISSÃO NOTIFICAÇÃO INFRAÇÃO:
DATA EMISSÃO NOTIFICAÇÃO PENALIDADE: Nº CNH INFRATOR:
Nº CNH CONDUTOR: SUSPENSÃO/CANCELAMENTO TIPO: 0
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DATA REGISTRO: SUSPENSÃO/CANCELAMENTO ORIGEM: 0
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO ACEITE UF JURISDIÇÃO: UF PAGAMENTO:
DATA PAGAMENTO INFRAÇÃO: VALOR PAGO: 0,00
DATA REGISTRO INFRAÇÃO:



ATENÇÃO NA COMPRA

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

[REDACTED]

ANO FABRICAÇÃO: 2023	ANO MODELO: 2023
CMC: 0	[REDACTED]
TIPO CARROCERIA CÓDIGO [REDACTED]	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADA [REDACTED]	COMBUSTÍVEL CÓDIGO [REDACTED]
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	COR CÓDIGO [REDACTED]
COR: PRETA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO [REDACTED]	MARCA/MODELO CÓDIGO: [REDACTED]
MARCA/MODELO: I/PORSCHE PANAMERA 4EHST	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO [REDACTED]
MUNICÍPIO [REDACTED]	QTD. EIXOS [REDACTED]
PBT: [REDACTED]	POTÊNCIA: [REDACTED]
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO [REDACTED]	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO [REDACTED]	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO [REDACTED]
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 25/11/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:

DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME:	POSSUIDOR DOCUMENT
POSSUIDOR ORIGEM:	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO:	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVALIDADE:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

MULTAS RENAINF

QUANTIDADE:

MULTA 1

--

CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR:	ORGÃO AUTUADOR: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	
------------------------	--	--

CÓDIGO INFRAÇÃO:	CÓDIGO DESDOBRAMENTO:	
------------------	-----------------------	--

DATA INFRAÇÃO: 19/05/2025	HORA INFRAÇÃO: 09:49	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: SC - BR 101 - KM 1.35 - D
---------------------------	----------------------	--

CÓDIGO RENAI:	DATA VENCIMENTO: 03/03/2026
---------------	-----------------------------

ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

	FABRICANTE: PORSCHE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	QUANTIDADE DE EIXOS:
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS: ALEMANHA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: PORSCHE	MODELO: PORSCHE PANAMERA 4EHST
VERSÃO:	MOTOR
PESO BRUT	

CÓDIGOS FIPE


COMBUSTÍVEL: G	MARCA: PORSCHE	MODELO: PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TUR. 2.9 462CV



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE



VALOR ATUAL

R\$ 671.358,00 (06/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 1.21%

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
24/06/2026	21706	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1		
Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.		