

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS





Modelo: **PORSCHE CAYENNE CP PHE** Combustível: **GAS/ELETR** Km: **31** Placa: **[REDACTED]** Cor: **PRETA** Ano de fabricação: **2025** Data da vistoria: **11/05/2026**
Chassi: **[REDACTED]** Vistoriador: **[REDACTED]** Capacidade: **2026** Ano do modelo: **2026** Fabricante: **I**
Renavam: **[REDACTED]** Câmbio: **[REDACTED]** Motor: **[REDACTED]**
Unidade: **[REDACTED]**

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe




Pintura (10 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Porta Traseira Esquerda		Original	8 - Paralama Dianteiro Direito		Original
9 - Lateral Traseira Esquerda		Original	10 - Lateral Traseira Direita		Original

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Análise de originalidade de pintura

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
FULL PPF

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
FULL PPF

CAPÔ
FULL PPF

TETO
VIDRO

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Observações

VISTORIA REALIZADA COM CRLV EXERCÍCIO 2025.

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar




Fotos



TETO




Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA




LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)


Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração

LEITURA VIO PLACA 1



PLAQUETA DE CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI

vistoria cautelar



Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração



LEITURA VIO PLACA 2



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 11/05/2026 | N° da vistoria

Marca/modelo: I/PORSCHE CAYENNE CP

Nome fantasia

Endereço: Ave



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:
I/PORSCHE CAYENNE CP PHE

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2025/2026

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

1 PONTO DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

BASE ESTADUAL
OUTROS ESTADOS

LEILÃO BASE
COMERCIAL

BASE NACIONAL

LEILÃO PLUS

AGRAMAX - CONSULTA
SIMPLES

INDÍCIO DE SINISTRO

PARECER TÉCNICO

DECODIFICADOR +
FIPE

RENAINF

SISCSV - SINISTRO

HISTÓRICO DE ROUBO
E FURTO

SISCSV

CRED GRAVAME 2

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [REDACTED] COR: PRETA TIPO: UTILITÁRIO

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO [REDACTED]

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA [REDACTED] MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE

CHASSI [REDACTED] UF: MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/12/2025 COR: PRETA

MARCA: I/PORSCHE CAYENNE CP PHE ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2026 COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR

TIPO: UTILITARIO CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO [REDACTED]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3: RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA / DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: NÃO INFORMADO

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI		Nº DO MOTOR	
RENAVAM		COR:	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2026
MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS	
CAPACIDADE DE CARGA		ESPÉCIE:	MISTO
CARROCERIA:	NÃO APLICÁVEL	CÂMBIO:	
Nº DE EIXOS:	0	TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADAS	
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO:	AU - SPORT	TIPO DO VEÍCULO:	UTILITARIO
CMT:		COMBUSTÍVEL:	GAS/ELETR
MARCA/MODELO:	PORSCHE/I/PORSCHE CAYENNE CP PHE	PBT:	
POTÊNCIA		SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5:	NADA CONSTA		



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA			
ORIGEM EMPLACAMENTO:	NÃO LOCALIZADO	MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE:	PORSCHE	MARCA/MODELO:	I/PORSCHE CAYENNE CP PHE
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2026
TIPO:	UTILITÁRIO	ESPÉCIE:	MISTO
CILINDRADAS		POTÊNCIA	
Nº DE EIXOS:	0	EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA:		SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO:	AU - SPORT	PASSAGEIROS	

SITUAÇÃO:	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	N° DO MOTOR (FABRÍL):
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM:	CARROCERIA/TIPO:
PESO BRUTO	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE	RENAVAM:



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 11/05/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2026
CMC	CMT:
TIPO CARROCERIA CÓDIGO	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS	COMBUSTÍVEL CÓDIGO
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	COR CÓDIGO
COR: PRETA	ESPÉCIE: MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE CP PHE	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	QTD. EIXOS
PBT	POTÊNCIA
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO	TIPO VEÍCULO: UTILITARIO

UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 23/12/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: [REDACTED]	FABRICANTE: PORSCHE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	QUANTIDADE DE EIXOS: 0
TIPO DA CARROCERIA: SUV	REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS: ALEMANHA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: PORSCHE	MODELO: PORSCHE CAYENNE CP PHE
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO: [REDACTED]	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: [REDACTED]

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: PORSCHE	MODELO: CAYENNE COUPE 3.0 V6 (HÍBRIDO)
----------------	----------------	--

CÓDIGO: [REDACTED]

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: PORSCHE	MODELO: CAYENNE COUPE E-HYBRID 3.0 V6 462CV
----------------	----------------	---




SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: [REDACTED]






VALOR ATUAL

R\$ 875.593,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 2.02%

CÓDIGO FIPE



VALOR ATUAL

R\$ 875.593,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 2.02%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
11/05/2026	31	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

