

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Modelo:
PORSCHE CAYENNE S CP

Combustível:
GASOLINA

Placa:

UF:
MG

Km:
12040

Cor:
PRETA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2025

Ano do modelo:
2025

Câmbio:

Data da vistoria:
05/06/2026

Fabricante:
I

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente




Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante



Peça


Análise

Peça

Análise

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas


IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar


Fotos




ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO CRLV 1



LEITURA VIO CRLV 2

Dados da Estampagem										
Número de Série QR Code:	Placa:	Placa	Número de Série do QR Code	UF de Estampagem	Município de Estampagem	Tipo de Placa	Situação da Placa	Data/hora da Estampagem	Responsável pela Lacração	Fabricante
										CNPJ

LEITURA VIO PLACA 1

vistoria cautelar



Fotos

[Redacted]												
Numero de Série C	Dados da Estampagem		Placa	Numero de Série d	UF de Estampagem	Município de Estampagem	Tipo de Placa	Situação da Placa	Data/hora da Estampagem	Responsável pela Lacração	Fabricante	CNPJ
Code:	Placa:			QR Code								


LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI PORTA MALAS



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 05/06/2026 | N° da vistoria [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE CAYENNE S CP [REDACTED]

Nome fantasia [REDACTED]

Endereço: Ave [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:
I/PORSCHE CAYENNE S CP

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2025/2025

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: PRETA	TIPO: UTILITARIO
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	[REDACTED]



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: [REDACTED]	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/05/2025	COR: PRETA
MARCA: I/PORSCHE CAYENNE S CP	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2025	COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO: UTILITARIO	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS



RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

BASE NACIONAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI:		Nº DO MOTO:	
RENAVAM:		COR:	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2025
MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS:	
CAPACIDADE DE CARGA:		ESPÉCIE:	MISTO
CARROCERIA:	NAO APLICAVEL	CÂMBIO:	
Nº DE EIXOS:	0	TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADA:	
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	AUTO
SUB SEGMENTO:	AU - SUVS	TIPO DO VEÍCULO:	UTILITARIO
CMT:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	PORSCHE/I/PORSCHE CAYENNE S CP	PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5:	NADA CONSTA		



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: [REDACTED]	
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: PORSCHE	MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE S CP
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2025
TIPO: UTILITARIO	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADAS: [REDACTED]	POTÊNCIA: [REDACTED]
Nº DE EIXOS: [REDACTED]	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: [REDACTED]	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	PASSAGEIRO: [REDACTED]
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

Nº DO MOTOR (FABRIL):

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMB

MONTAGEM

CARROCERIA/TI

PESO BRUTO

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO

RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 05/06/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLAC

ANO FABRICAÇÃO: 2025

ANO MODELO: 2025

CM

CMT:

TIPO CARROCERIA CÓD

TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR

CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS

COMBUSTÍVEL CÓDIG

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

COR CÓDIGO:

COR: PRETA

ESPÉCIE: MISTO

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃO:

MARCA/MODELO CÓDIGO:

MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE S CP

MUNICÍPIO EMPLACAMEN

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE

QTD. EIXOS

PBT

POTÊNCIA:

Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁ

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

TIPO VEÍCULO CÓDIGO:

TIPO VEÍCULO: UTILITARIO

UF JURISDIÇÃO:

INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 16/05/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: [REDACTED]	POSSUIDOR DOCUMENT [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM: [REDACTED]	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: [REDACTED]	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI:	FABRICANTE:
ANO DE FABRICAÇÃO:	ANO DO MODELO:
COMBUSTÍVEL:	QUANTIDADE DE EIXOS:
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA:
PAÍS:	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA:	MODELO:
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO:	

CÓDIGOS FIPE



SEM RISCO

FIPE

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
05/06/2026	12040	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

