


**VISTORIA
CAUTELAR**



Dádiva
VISTORIAS





Modelo: PORSCHE CAYENNE S PHEV	Combustível: GAS/ELETR	Placa: [REDACTED]	Cor: BRANCA	Ano de fabricação: 2024	Data da vistoria: 04/05/2026
Chassi:	Vistoriador:	UF: MG	Capacidade:	Ano do modelo: 2024	Fabricante: I
		Km: 19855	Renavam: [REDACTED]	Câmbio:	Motor: [REDACTED]
Unidade:					

Conclusão gráfica



Consultas (11
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça


Análise

Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
- Original, dentro dos padrões do fabricante

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Observações

VEÍCULO POSSUÍ PELÍCULA DE PROTEÇÃO (PPF).

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar




Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar


Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar



Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração

LEITURA VIO PLACA 1

Dados da Estampagem

Placa
Número de Série do QR Code
UF de Estampagem
Município de Estampagem
Tipo de Placa ⓘ
Situação da Placa
Data/hora da Estampagem
Responsável pela Lacração

LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI

vistoria cautelar



Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI



ETIQUETA VIN/CHASSI PORTA MALAS



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE DA PORTA



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 04/05/2026 | [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE CAYENNE S PHEV [REDACTED]

Nome fantasia [REDACTED]

Endereço [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:

I/PORSCHE CAYENNE S PHEV

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2024/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

4 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 CRED GRAVAME 2 	 LEILÃO BASE COMERCIAL
 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 					

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:

COR: BRANCA

TIPO: UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA:

- Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.
- Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CHASSI:

UF: MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/06/2024

COR: BRANCA

MARCA: I/PORSCHE CAYENNE S PHEV

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2024

COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR

TIPO: UTILITARIO

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO:

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3:

RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.

DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI	Nº DO MOTOR
RENAVAM	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS
CAPACIDADE DE CARGA	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO
Nº DE EIXOS	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
CMT	COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR
MARCA/MODELO: PORSCHE/I/PORSCHE CAYENNE S PHEV	PBT
POTÊNCIA	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA	
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: PORSCHE	MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE S PHEV
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: UTILITARIO	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADA	POTÊNCIA
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	PASSAGEIROS
SITUAÇÃO: CIRCULACÃO	COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	Nº DO MOTOR (FA
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO
MONTAGEM	CARROCERIA/TIP
PESO BRUTO	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2024 ATÉ 04/05/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

PLACA:	MUNÍCIPIO: 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	UF DA PLACA: MG
CHASSI	ANO DE FABRICAÇÃO: 0
ANO MODELO	CÓDIGO DO AGENTE
DOCUMENTO DO AGENTE	
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	Nº DO CONTRATO:
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/05/2024	DOCUMENTO FINANCIADO:
NOME DO FINANCIADO:	Nº DA RESTRIÇÃO:
DATA DE INCLUSÃO:	DATA DA EMISSÃO:
UF DO GRAVAME:	



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI		FABRICANTE:	PORSCHE
ANO DE FABRICAÇÃO:	2024	ANO DO MODELO:	2024
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA/ELETRICO	QUANTIDADE DE EIXOS:	
TIPO DA CARROCERIA:	SUV	REGIÃO GEOGRÁFICA:	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS:	ALEMANHA	LOCAL DA FÁBRICA:	
MARCA:	PORSCHE	MODELO:	PORSCHE CAYENNE S PHEV
VERSÃO:		MOTOR:	
PESO BRUTO			

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO


COMBUSTÍVEL:	H	MARCA:	PORSCHE	MODELO:	CAYENNE S 3.0 V6 (HÍBRIDO)



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIP



VALOR ATUAL

R\$ 776.164,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

 0.72%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
04/05/2026	19855	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

