

Vistoria - [REDACTED]



17/07/2025



12:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado



Reparado



Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo com
restrições



Veículo não possui
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora

Vistoria

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA:

Vistoria realizada por:



17/07/2025



12:17



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

Marca/Modelo

I PORSCHE CAYENNE PHEV

Motor

Cor:

PRETA

Especie:

UTILITARIO

Ano Produção:

2022

Ano Produção:

2023

Combustivel:

GAS/ELETR

Placa:

Potência Motor:

Cap. de Passageiros:

Cap. de Carga:

Procedência:

IMPORTADO

Nra. Eixos:

Montagem:

Cidade da Placa:

BELO HORIZONTE / MG

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas:

Data de Vendas:

Data de Licenciamento:

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:



Itens consultados e restrições

👁	Item	Status
👁	Restrição 1:	Detectado
👁	Restrição 2:	Nada Consta
👁	Restrição 3:	Nada Consta
👁	Restrição 4:	Nada Consta
👁	Outras Restrições	Nada Consta
👁	DPVAT:	Nada Consta
👁	Licenciamento:	Não verificado
👁	Multas:	Nada Consta

👁	Item	Status
👁	DER:	Não verificado
👁	DERSA:	Não verificado
👁	DETRAN:	Não verificado
👁	IPVA:	Nada Consta
👁	Leilão:	Nada Consta
👁	Indício de Sinistro:	Nada Consta
👁	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
👁	Divergência nº Motor:	Nada Consta



Resumo:

Vistoria



17/07/2025



12:17

Informação do Veículo:



QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA

Vistoria realizada por:



Vistoria - [REDACTED]



17/07/2025



12:17


Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:




ETA - Coluna da Porta




ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem									
Placa	Número de Série do QR Code	UF de Estampagem	Município de Estampagem	Tipo de Placa	Situação da Placa	Data/hora da Estampagem	Responsável pela Locação	Fabricante	
								CNPJ	Razão Social
								Estampador	
								CNPJ	Razão Social

VIO 1

Dados Atuais do Veículo									
Placa Atual	Chassi final	UF Jurisdição	Município	Marca/Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor		



Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:

Procemax


PLAC



17/07/2025



12:17



Vistoria

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:

17/07/2025

12:17

PLAC



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado


Repintado

Avariado

Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2	Vidro Traseiro
3	Teto
4	Vidro Dianteiro
7	Capô
8	Paralama Esquerdo
9	Vidro Motorista / E
10	Porta Motorista
11	Vidro Traseiro Motorista E
12	Porta Traseira / E

Item	Status
13	Paralama Traseiro / E
14	Tampa Traseira
15	Paralama Traseiro / D
16	Vidro Traseiro / D
17	Porta Traseira / D
18	Vidro Passageiro / D
19	Porta Passageiro / D
20	Paralama Direito

Vistoria



17/07/2025



12:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:

Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Tampa Traseira





Vistoria



17/07/2025



12:17

Informação do Veículo:


QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita




Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Teto





Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:

17/07/2025

12:17



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022




Vistoria realizada por:



17/07/2025



12:17





Vistoria



17/07/2025



12:17

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.419

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

Vistoria realizada por:

Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.