

VISTORIA
CAUTELAR



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Cor:
CINZA

Ano de fabricação:
2025

Data da vistoria:
20/07/2026

UF:
MG

Capacidade:

Ano do modelo:
2026

Fabricante:
I

Modelo:
PORSCHE MACAN T

Combustível:
GASOLINA

Km:
8125

Renavam:

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipec



Pintura (11 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça

Análise


Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Teto		Original	4 - Tampa Do Porta Malas		Original
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original	6 - Porta Dianteira Direita		Original
7 - Porta Dianteira Esquerda		Original	8 - Porta Traseira Esquerda		Original
9 - Paralama Dianteiro Direito		Original	10 - Lateral Traseira Esquerda		Original
11 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

vistoria cautelar



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

vistoria cautelar



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

vistoria cautelar



Fotos



TETO




Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

vistoria cautelar

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

vistoria cautelar




Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

vistoria cautelar



Fotos




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO PLACA 1



LEITURA VIO PLACA 2



ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO

vistoria cautelar



Fotos




ETIQUETA VIN/CHASSI CAPO



ETIQUETA VIN/CHASSI PORTA MALA



ETIQUETA VIN/CHASSI



PLAQUETA



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 20/07/2026 | [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE MACAN T [REDACTED]

Nome fantasia [REDACTED]

Endereço [REDACTED]



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

**motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo
vistoriado, bem como não é realizada a
conferência da numeração do câmbio.**





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

[REDACTED]
MARCA/MODELO:
I/PORSCHE MACAN T

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2025/2026
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

0 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: CINZA	TIPO: CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	[REDACTED]

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: [REDACTED]	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/03/2026	COR: CINZA
MARCA: I/PORSCHE MACAN T	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2026	COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO: CAMIONETA	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS



RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

BASE NACIONAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI		Nº DO MOTOR	
RENAVA		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2026
MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS	
CAPACIDADE DE CARGA:		ESPÉCIE:	MISTO
CARROCERIA:	NAO APLICAVEL	CÂMBIO	
Nº DE EIXOS:	0	TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADAS:	0
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO:	NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO:	CAMIONETA
CMT:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
MARCA/MODELO:	DESCONHECIDO/I/PORSCHE MACAN T	PBT:	
POTÊNCIA		SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5:	NADA CONSTA		



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA:			
ORIGEM EMPLACAMENTO:	NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE:	DESCONHECIDO	MARCA/MODELO:	I/PORSCHE MACAN T
ANO DE FABRICAÇÃO:	2025	ANO DO MODELO:	2026
TIPO:	CAMIONETA	ESPÉCIE:	MISTO
CILINDRADAS:	0	POTÊNC	
Nº DE EIXOS:	0	EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA		SEGMENTO:	NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO:	NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS:	
SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO	COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	Nº DO MOTOR (FAB	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO:	-	CAIXA DE CAMBIO:	
MONTAGEM		CARROCERIA/TIPO	
PESO BRUTO		TERCEIRO EIXO:	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		RENAVAM:	

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 26/03/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME	POSSUIDOR DOCUMENTO
POSSUIDOR ORIGEM	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAL	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	
 SEM RISCO	

CRED GRAVAME 2
RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO  SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL
RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS  SEM RISCO

LEILÃO PLUS
RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO 

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

FABRICANTE: PORSCHE

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2026

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

PAÍS: ALEMANHA

LOCAL DA FÁBRICA:

MARCA: PORSCHE

MODELO: I/PORSCHE MACAN T

VERSÃO:

MOTOR

PESO BRUT

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

MARCA: PORSCHE


MODELO: MACAN 2.0 TURBO 237/252CV



DADOS FIPE DISPONÍVEIS

FIPE

CÓDIGO FIPE



VALOR ATUAL

R\$ 549.140,00 (07/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.88%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

20/07/2026

8125

VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

