



DADOS GERAIS:

DATA:	09/09/2026 16:12:48	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	BMW/320i GP FLEX
ANO FAB./MODELO:	2022/2022	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE:	CURITIBA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	47524

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

903 - Funcionamento Ar Condicionado

903.1-A/C Gelado (OK)

904 - Acionamento Vidros Elétricos

904.1-Funcionado

907 - Funcionamento Painel de Instrumentos

907.1-Tudo funciona

908 - Funcionamento Direção Assistida

908.1-Funciona

909 - Acessórios e Equipamentos presentes no veículo:

909.1-Direção Hidráulica / Elétrica

909.17-Ar Condicionado

909.25-Freio ABS

909.28-Buzina

909.8-Vidro Elétrico

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade AGUIA TEC VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAOTOTAL CURITIBA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAOTOTAL CURITIBA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAOTOTAL CURITIBA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



CAIXA DE ESTEPE



PLACA



LACRE DA PLACA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




HODÔMETRO KM




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI




MOTOR




ETIQUETA DO CINTO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



CAUTELAR GOLD



Data/Hora:

09/09/2026 14:59:57

QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✗ DÉBITOS: SIM
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ LEILÃO 3: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:

PROCEDÊNCIA:

NACIONAL

CHASSI:

RENAVAM:

NÚMERO DO MOTOR:

MOTOR DE FÁBRICA:

COR	CINZA	ANO FAB/MOD	2022/2022
MARCA/MODELO	BMW/320I GP FLEX	UF/MUNICÍPIO	PR/CURITIBA
CAP. PASSAGEIROS		COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA		TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NAO APLICA	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS		EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS		REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT		SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	25/02/2025	DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:		DOC FATURADO:	
UF FATURADO:	PR	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
COR:	CINZA	ANO FAB/MOD:	2022/2022
MARCA/MODELO:	BMW/320I GP FLEX		

POTENCIA:		CILINDRADAS:	
MOTOR:		CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	NADA CONSTA
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:		CMT:	

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2022/2022	MUNICÍPIO/UF:	CURITIBA/PR
QTD. PASSAGEIROS:		CAPACIDADE DE CARGA:	NÃO INFORMADO
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NAO APLICA	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	BMW/320I GP FLEX	CMT/PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:			

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:		VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	
-----------	--

GRAVAME

✓ NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

RESTRIÇÃO PGFN

✓ NENHUM REGISTRO

PROCESSO EXTRAJUDICIAL

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EXTRAJUDICIAL

✓ NENHUM REGISTRO

DECODIFICADOR

CHASSI:		TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	PÁIS:	BRASIL
FABRICANTE:	BMW	MODELO:	320I GP FLEX
CATEGORIA:	AUTOMOVEL	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:		VERSÃO:	ACTIVE FLE

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
PR		2026	

DETRAN

CONSTAM DÉBITOS OU RESTRIÇÕES

PLACA:			
MARCA/MODELO:	BMW/320I GP FLEX	ANO DO MODELO:	2022/2022
COR:	CINZA	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
CATEGORIA:	PARTICULAR	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
MUNICÍPIO:	CURITIBA / PR	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
DATA:	09/09/2026 00:00:00	HORA:	
FINANCIAMENTO:	NÃO HÁ	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

RESUMO

DESCRIÇÃO:	IPVA	VALOR:	0,00
DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO	VALOR:	
DESCRIÇÃO:	MULTAS	VALOR:	0,00
DESCRIÇÃO:	TOTAL	VALOR:	

ODÔMETRO

NÚMERO DO PROCESSO		MOTIVO	2 - AQUISICAO DE VEICULO
DATA	12/02/2025	VALOR	36.006 KM

HISTÓRICO DE ODÔMETRO

MOTIVO	DATA	VALOR
	12/02/2025	
	13/01/2025	
	21/09/2022	

LICENCIAMENTO

DESCRIÇÃO:		VENCIMENTO:	28/09/2026
VALOR:		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

SEGURANÇA VEÍCULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS

RECALL

VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL

RESTRIÇÃO RFB

VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO RFB ATIVA

RADAR SECURITÁRIO

COMPANHIA	COTAÇÃO	STATUS
	COM ACEITAÇÃO	
	ANÁLISE NECESSÁRIA*	
	COM ACEITAÇÃO	
	ANÁLISE NECESSÁRIA*	
	COM ACEITAÇÃO	
	COM ACEITAÇÃO	

ATENÇÃO:

A ACEITAÇÃO NAS COMPANHIAS DE SEGURO PODE VARIAR DEVIDO AO USO DE UM PERFIL GENÉRICO PARA A COTAÇÃO.

* VEÍCULO TEVE ACEITAÇÃO EM APENAS ALGUNS DOS PRODUTOS DA SEGURADORA OU POSSUI ACEITAÇÃO PARCIAL

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO

EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?

SIM

EXPEDIÇÃO

09/09/2026, ÀS 15:02:20

NOME

LINK DA CERTIDÃO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

