

C A U T E L A R

NOVAVISÃO+



CONFORME



Cautelar Nova Visão



Placa: [REDACTED] Cor: **PRETA** Ano de fabricação: **2024** Data da vistoria: **05/09/2026**

UF: **SP** Capacidade: Ano do modelo: **2025** Fabricante: **VW**

Modelo: **T CROSS TSI**

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

Km: **62785**

Renavam: [REDACTED]

Câmbio:

Motor: [REDACTED]

Chassi:

Vistoriador:

Unidade: **São Paulo**

Dados do solicitante:

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica



Consultas (8 itens verificados)

- Estadual - Sp
- Nv Nacional Fabril
- Cred Parecer Tec.
- Consulta De Motor
- Cred Hist Rf
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus



Frente



Traseira



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** 322 - Numeração registrada na BIN, coincide com a numeração que consta no chassi
- 314 - Numeração dentro dos padrões habituais do fabricante



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** 217 - Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante
- 210 - Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor



PLACA

Placa

106 - Placa e tarjeta em conformidade (ok).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

409 - Numeração obstruída / sem acesso (item excluído de parecer)

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

501 - Original

ETIQUETA DO ASSOALHO

526 - Não obrigatória

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

510 - Original

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

608 - Vidro não original

607 - Sem gravação

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

629 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

645 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

637 - Original / dentro dos padrões

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

709 - Não possui vestígios aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

807 - Nenhum registro encontrado.

CONCLUSÃO


Conclusão Final

901 - Conforme

Observações

VEÍCULO POSSUI ESTRUTURA ÍNTEGRA (TETO, LONGARINAS E COLUNAS) CONFORME FOTOS ANEXADAS, APRESENTANDO SOMENTE PEÇAS COM REPAROS DE FUNILARIA/REPINTURA.


Fotos



Placa



DOCUMENTO DO VEICULO



Hodômetro



ETIQUETA ETA COLUNA



ETIQUETA ETA MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO



Fotos







COMPARTIMENTO DO MOTOR




PLACA TRASEIRA / QR CODE - LACRE



Fotos



Fotos







RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:

VW/T CROSS TSI

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2024/2025

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

SÃO PAULO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 <div>ESTADUAL - SP</div> <div></div>	 <div>NV NACIONAL FABRIL</div> <div></div>	 <div>CRED PARECER TEC.</div> <div></div>	 <div>CONSULTA DE MOTOR</div> <div></div>	 <div>CRED HIST RF</div> <div></div>	 <div>LEILÃO BASE COMERCIAL</div> <div></div>	 <div>LEILÃO PLUS</div> <div></div>	 <div>CRED IND. SINISTRO</div> <div></div>
--	---	--	--	---	--	--	---

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	COR: PRETA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 128CV

ESTADUAL - SP

PLACA:	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI:	RENAVAM:
COR: PRETA	ANO DE FABRICAÇÃO: 2024
MUNICÍPIO/UF: SAO PAULO/SP	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	MARCA/MODELO: VW/T CROSS TSI

DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL

PROPRIETÁRIO:	PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
---------------	------------------------

RESTRIÇÕES - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FURTO:	RESTRIÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	RESTRIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL: NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK	

DÉBITOS - BASE ESTADUAL

NÃO CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA

DERSA: 0,00	DER: 0,00
DETRAN: 0,00	CETESB: 0,00
RENAINF: 0,00	MUNICIPAIS: 0,00
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00	IPVA: 0,00

GRAVAME - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: NADA CONSTA	NOME DO AGENTE:
ARRENDATÁRIO FINANCEIRO:	Nº DO DOCUMENTO FINANCEIRO:

ARRENDATÁRIO FINANCIADO:

Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:

DATA DE INCLUSÃO:

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL



VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:

NOME DO AGENTE:

FINANCIADO:

Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:

DATA DE INCLUSÃO:

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2026

CRVL LICENCIAMENTO ATUAL:
29/01/2026CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL:
23/10/2024

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

INCLUSÃO:

TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:

Nº DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:

VENDA:

NOTA:

PROTOCOLO:



SEM RISCO

NV NACIONAL FABRIL

PLACA:

CHASSI:

ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

MUNICIPIO/UF: SAO PAULO/SP

FABRICANTE: VW

MARCA/MODELO: VW/T CROSS TSI

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2025

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADAS: 999

POTÊNCIA: 128

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 0

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

Nº DO MOTOR (FABRÍL):

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO:

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 999

PESO BRUTO: 171

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 211

RENAVAM:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM



CONSULTA DE MOTOR

PLACA:



MOTOR:



RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR
INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE
COM A BASE BIN



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
05/09/2026	62785	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1		

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

