



MOEMA - SP

CNPJ: 20.209.295/0001-18

ENDEREÇO: RUA DOS MARACATINS, 1093

TELEFONE: (11) 98560-5394

DATA LAUDO: 09/06/2026 13:08:04

Número do Laudo =



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

MOTO RACING

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			3	GASOLINA/ELETRICO	LAND ROVER	I/LR RRSPT PHEV404 HSE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2021		AZUL			67335
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro



RESTRIÇÕES ESTADUAL



ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS





MOEMA - SP

CNPJ: 20.209.295/0001-18

ENDEREÇO: RUA DOS MARACATINS, 1093

TELEFONE: (11) 98560-5394

DATA LAUDO: 09/06/2026 13:08:04

Número do Laudo



APROVADO

OBSERVAÇÃO:

RECALL CONSTATADO EM PESQUISA

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a ANTONIO EDUARDO VAIRO MONTEIRO MORANTE - ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo. Autorizo o compartilhamento dos dados constantes do laudo, exceto os sensíveis identificadores, com a finalidade de divulgação em sites de comercialização de veículos.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100 - CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
3000 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:	✓ OK	
500 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600- CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS/VIN:	✓ OK	
700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
800-REGISTRO/HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	✓ OK	



MOEMA - SP
CNPJ: 20.209.295/0001-18
ENDEREÇO: RUA DOS MARACATINS, 1093
TELEFONE: (11) 98560-5394
DATA LAUDO: 09/06/2026 13:08:04

Número do Laudo = [REDACTED]



APROVADO

MOTOR




ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR




CHASSI



HODÔMETRO



CINTO DE SEGURANÇA



EXTRA





MOEMA - SP
CNPJ: 20.209.295/0001-18
ENDEREÇO: RUA DOS MARACATINS, 1093
TELEFONE: (11) 98560-5394
DATA LAUDO: 09/06/2026 13:08:04

Número do Laudo = [REDACTED]



APROVADO

VIDRO



QR COUD



LACRE



FOTOOCR



[REDACTED]