

Status: **APROVADO**

SOLICITANTE

Solicitante: DESTAQUE SEIKO DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 13372227000371

Renavam: [REDACTED]

CRLV:

BASE NACIONAL

Placa: [REDACTED]

Renavam: [REDACTED]

Ano/Modelo: 2022

Cor: PRATA

Combustivel: DIESEL

Marca/Modelo: I/M.BENZ/ 416CDISPRINTERM

Chassi: [REDACTED]

Motor: [REDACTED]

Câmbio: [REDACTED]

Município: ILHABELA

FOTOS



DADOS COLETADOS

Nº Iacre: MERCOSUL

Ano/Modelo: 2022

Cor: PRATA

Combustivel: DIESEL

Hodômetro: 133300

Marca/Modelo: I/M.BENZ/ 416CDISPRINTERM

Chassi: [REDACTED]

Motor: [REDACTED]

Câmbio: [REDACTED]

Município: Ilhabela

ACESSE

WWW.CIAAUTOMOTIVA.COM.BR

FOTOS



Dianteira 45°



Traseira 45°




Placa Traseira




Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Lacre /QR code



Eta Coluna



Eta Motor



Gravação do VIS no vidro




Hodômetro



Placa Dianteira



Plaqueta de Identificação



Data do cinto de segurança



Longarina dianteira



Longarina dianteira

IDENTIFICAÇÕES

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

Gravação obstruída/sem acesso (item excluído de parecer por não haver condição visual para exame).

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ORIGINALIDADE DOS VIDROS

PARA BRISA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

PLACA(S)

Placas sem vestígios de adulteração.

LACRE/QR CODE

Veículo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo).

HISTÓRICO

INDÍCIO DE SINISTRO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

LEILÃO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

ESTRUTURA

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

Dentro dos padrões do fabricante.

OBSERVAÇÃO

Emitido por: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Vistoriado(a) por: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

IMPORTANTE

O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. **A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames**, em razão de que a **SANTOS & DINIZ CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA - ME, CNPJ 26.684.235/0001-33** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **SANTOS & DINIZ CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA - ME**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No **presente laudo** não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento. O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

AVENIDA: GUAPORÉ, 786 - INDAÍÁ - CARAGUATATUBA/SP CEP:11.665-090 TEL: (12)3881-1115