

**S VISTORIAS CACHOEIRINHA**

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08

Número da Vistoria = [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:** BASILE**DADOS DO PROPRIETARIO**

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	HONDA	I/HONDA CR-V EXL
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2010	2010		PRATA			160897
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CACHOEIRINHA PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08

Número da Vistoria



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA






S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08

Número da Vistoria = [REDACTED]



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082

TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08


Número da Vistoria = [REDACTED]



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082


TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08


Número da Vistoria: [REDACTED]




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08

Número da Vistoria




CHASSI



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador



S VISTORIAS CACHOEIRINHA
CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 03/08/2026 15:15:08

Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente