

**S VISTORIAS CACHOEIRINHA**

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 14/08/2026 12:15:50

Número da Vistoria = [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE: BASILE

DADOS DO PROPRIETARIO



NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	HONDA	HONDA/HR-V EX CVT
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018		CINZA			95730
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CACHOEIRINHA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082

TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 14/08/2026 12:15:50

Número da Vistoria = [REDACTED]




PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA ESQUERDA 90°




LACRE DA PLACA




LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA




TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°




ETIQUETA VIS COLUMNA



CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 14/08/2026 12:15:50

Número da Vistoria = [REDACTED]



COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO INTERNO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




ETIQUETA DO CINTO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO




CRASH BOX DIANTEIRO LADO DIREITO AMASSADO




HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082

TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 14/08/2026 12:15:50

Número da Vistoria =



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador



S VISTORIAS CACHOEIRINHA
CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 14/08/2026 12:15:50

Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente