visão total
vistoria veicular

Número da Visto [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	15/07/2026 15:28:34	**STATUS:**	[redacted]
CLIENTE:	PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II	**Nº DA VISTORIA:**	
UNIDADE:	VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II	**VISTORIADOR:**	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	[redacted]	**MODELO/VERSÃO:**	CHEVROLET/MONTANA LS2
ANO FAB./MODELO:		**COR:**	PRATA
PLACA:		**CIDADE:**	RIBEIRAO PRETO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**KM:**	

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:
1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

3 - Do assoalho:
526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:
1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:
629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:
645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:
Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa,em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa,não estão sujeitas a decisão da comercialização do veiculo, e isenta a Visão Total de mesma.Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A2 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Vistoriador Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: **A2 VISTORIA VEICULAR LTDA** e CNPJ: **27.836.319/0001-08** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

DIANTEIRA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CHASSI



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



PLACA TRASEIRA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



ETIQUETA VIS COLUNA



DOC. DO VEÍCULO



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

AV PRESIDENTE KENNEDY, 516 - Ribeirão Preto

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

_____ _____

Vistoriador Auxiliar Conferente

[redacted]

AV PRESIDENTE KENNEDY, 516 - Ribeirão Preto