



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: BYD - GRAND BRASIL

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
SAN FELE COMERCIO DE MASSAS LTDA		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	GASOLINA/ELETRICO	M.BENZ	I/M.BENZ GLA200 PROG
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2026		CINZA	[REDACTED]		1235
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria: [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE


DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°



CHASSI



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE


ETIQUETA VIS MOTOR



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria: [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE


COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CARROCERIA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria




EM
CONFORMIDADE


COMPARTIMENTO DO MOTOR



LACRE DA PLACA



DOC. DO VEÍCULO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA 90°





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 08/04/2026 11:51:03

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

TRASEIRA DIREITA 90°



Vistoriador




RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA -
BARUERI - SP

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente

RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA - BARUERI - SP