



LOJISTA / PARCEIRO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	VW
ANO FAB./MODELO:	2024/2025
PLACA:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	Não Informado
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	Não Informado

MODELO/VERSÃO:	T CROSS TSI
COR:	CINZA
CIDADE:	BELO HORIZONTE-MG
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO MOTOR NO CRLV:	
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	28242

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

101 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

403 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

518 - ORIGINAL

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 4 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

629 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 6 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA

645 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL /DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

701 - NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA.

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RODRIGO PORTELA CARVALHO não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RODRIGO PORTELA CARVALHO

CNPJ: 33.580.222/0001-80

Telefone: (11) 2614-2858

Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

Vistoriador

TRASEIRA DO VEÍCULO



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA



DIANTEIRA




TRASEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



CINTO DE SEGURANÇA



PLAQUETA FABRICAÇÃO



TORRE AMORTECEDOR LADO

**RODRIGO PORTELA CARVALHO**

CNPJ: 33.580.222/0001-80

Telefone: (11) 2614-2858

Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

Vistoriador

Eu, DBLACK declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

TORRE AMORTECEDOR LADO



DOCUMENTO DO VEICULO



PORTA MALAS



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



PLACA TRASEIRA



QR CODE



ASSOALHO EXTERNO



ETIQUETA MOTOR

**RODRIGO PORTELA CARVALHO**

CNPJ: 33.580.222/0001-80

Telefone: (11) 2614-2858

Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

Vistoriador

Eu, DBLACK declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO



LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4



RODRIGO PORTELA CARVALHO


CNPJ: 33.580.222/0001-80

Telefone: (11) 2614-2858

Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

[REDACTED]
Vistoriador

Eu, DBLACK declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


RODRIGO PORTELA CARVALHO

CNPJ: 33.580.222/0001-80

Telefone: (11) 2614-2858

Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

Vistoriador



RODRIGO PORTELA CARVALHO

CNPJ: 33.580.222/0001-80

Telefone: (11) 2614-2858

Endereço: Rua da Saúde, 186
Vila Vianelo - Jundiaí/SP

Vistoriador

Eu, DBLACK declaro ter recebido o seguinte da: RODRIGO PORTELA CARVALHO e CNPJ: 33.580.222/0001-80 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2024	ANO MODELO:	2025
MARCA / MODELO:	VW/T CROSS TSI	COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	999	POTÊNCIA:	128
CAPAC. DE CARGA:	0	CMT/PBT:	211/171
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	30/11/2024	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	BELO HORIZONTE-MG	RENAVAM:	
CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	
------------------	----------------------	-----------	--

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00

LICENCIAMENTO:

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: LOCALIZA FLEET S/A

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA**CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

DATA INCLUSÃO:		PROTOCOLO:
TIPO DOC.:	CPF	CPF/CNPJ:
DATA VENDA:		NOTA FISCAL:

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

RECALL **FORAM ENCONTRADOS RECALLS PENDENTES!**

DATA REGISTRO: 07/05/2026

SITUAÇÃO: Pendente de atendimento

DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO COMBINADO PODE APRESENTAR COMPORTAMENTO NAO ESPERADO, PERMANECE INOPERANTE MESMO APOS O ACIONAMENTO, DEVIDO A UMA FALHA NO SOFTWARE. COM RISCO DE ACIDENTE COM DANOS FISICOS AOS OCUPANTES DO VEICULO E TERCEIROS. VW.COM.BR.RECALL

ROUBO E FURTO **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO**

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**RODRIGO PORTELA CARVALHO**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.