

CONFORME

DADOS DO VEÍCULO



PLACA

MODELO
KICKS ACTIVE CVT

COMBUSTÍVEL
ALCOOL / GASOLINA

UF
PR

COR
CINZA

KM
34865

FABRICANTE
NISSAN

ANO FAB
2024

ANO MOD
2024



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

CONFORME

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

33 DATA 09/08/2025

HORA 10:48

UNIDADE

ANALISTA

VISTORIADOR

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA ✓ OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA ✓ OK	PAINEL ✓ OK
PAINEL CORTA FOGO ✓ OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO ✓ OK	PARALAMA INTERNO DIREITO ✓ OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO ✓ OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO ✓ OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA ✓ OK
COLUNA CENTRAL DIREITA ✓ OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA ✓ OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO ✓ OK
COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ✓ OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO ✓ OK	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA ✓ OK
CAIXA DE AR LADO ESQUERDO ✓ OK	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA ✓ OK	LONGARINA TRASEIRA DIREITA ✓ OK
PAINEL TRASEIRO ✓ OK	CAIXA ESTEPE ✓ OK	

CONFORME

ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO



CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



FRENTE 45° LADO ESQUERDO

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

ESTRUTURA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA




PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALA (INTERIOR)

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

PINTURA

- 1 CAPÔ: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 8 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 9 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 10 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 11 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 12 PARA-CHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO



● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicavel



TETO PINTURA

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO
✓ ORIGINAL

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

ETIQUETAS



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR
✓ OK

NÚMERO DO CHASSI
✓ OK

PLAQUETA CHASSI
⚠ NÃO APLICÁVEL

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

IDENTIFICAÇÃO

PLAQUETA CARROCERIA

⚠ NÃO APLICÁVEL



NÚMERO MOTOR

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA


⚠ NÃO APLICÁVEL



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

VEÍCULO

MODELO
NISSAN/KICKS ACTIVE CVT

FABRICANTE
NISSAN

COR
CINZA

COMBUSTÍVEL
ALCOOL / GASOLINA

ANO FAB
2024

ESTADO
PR

ANO MOD
2024



Parecer Técnico:

CONFORME

ESTRUTURA OK APONTAMENTO NA PINTURA

Observações:

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.

Data realização: 09/08/2025 | 10:48

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS



DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
NISSAN / KICKS ACTIVE CVT

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2024 / 2024

COR:
CINZA

EMPLACAMENTO:
CURITIBA - PR

CONSULTA

ENTRADA:
[REDACTED]

DATA REALIZAÇÃO:
10/08/2025 01:20

USUÁRIO:
[REDACTED]

SOLICITADO POR:
[REDACTED]

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

NISSAN / KICKS ACTIVE 1.6 16V FLEX
AUT.

PREÇO FIPE:
R\$ 99,793.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 96,549.73

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 96,799.21

PREÇO MERCADO PR
R\$ 96,519.79



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:	REGISTRO DE MULTAS
MULTAS	ENCONTRADO



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO		CIRCULACAO	
VEÍCULO ROUBADO		NÃO	
SITUAÇÃO DO CHASSI		NORMAL	
DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO		POTÊNCIA	
CILINDRADAS		RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO		DATA DE EMISSÃO DO	
COMPRADOR		CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	
MUNICÍPIO / UF		CPF/CNPJ FATURADO	
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO		COR	
ANO FABRICAÇÃO		ESPÉCIE	
ANO DO MODELO		NÚMERO DE PASSAGEIROS	
COMBUSTÍVEL		CATEGORIA	
SEGMENTO		SUBSEGMENTO	
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR		PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM		TIPO DE VEÍCULO	
PESO BRUTO TOTAL		CAPACIDADE DE CARGA	
CAPACIDADE MÁXIMA DE		TIPO DE CARROCERIA	
TRAÇÃO		CARROCERIA	
NÚMERO DA CARROCERIA		TERCEIRO EIXO	
QUANTIDADE DE EIXOS		PROTOCOLO DETRAN	
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL			
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA		DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	
ANO EXERCÍCIO DO		INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	
LICENCIAMENTO		VENDA	
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA		ALIENAÇÃO	
ARRENDAMENTO		JUDICIAL	
RESERVA DE DOMÍNIO		ROUBO E FURTO ATIVO	
SINISTRO RECUPERADO		TRIBUTÁRIO	
OBSERVAÇÕES			

DADOS ESTADUAIS			
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 104,13
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS			
PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	
POTÊNCIA		CILINDRADAS	
RENAVAM		DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	CURITIBA/PR	CPF/CNPJ FATURADO:	

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	NISSAN / KICKS ACTIVE CVT	ANO FRABRICAÇÃO	2024
ANO DO MODELO	2024	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	CINZA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	NÃO INFORMADO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL		CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	
NÃO CONSTA OCORRÊNCIA	

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito.

Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE



CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI		LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	BRASIL
VEÍCULO	KICKS ACTIVE CVT	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	NISSAN	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	KICKS ACTIVE CVT
VERSÃO	NÃO INFORMADO	MOTOR	
ANO MODELO	2024	ANO FABRICAÇÃO	2024
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	NÃO INFORMADO
REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	
VIGÊNCIA:	08/2025	ANO MODELO FIPE:	2024
MODELO FIPE:	KICKS ACTIVE 1.6 16V FLEX AUT.	FABRICANTE FIPE:	NISSAN
COMBUSTÍVEL FIPE:	F	CHASSI:	
PREÇO FIPE:	R\$ 99.793,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ R\$ 88.874,06
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

SEM DETALHAMENTO

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela [REDACTED] sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a [REDACTED] não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A [REDACTED] é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a [REDACTED] qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a [REDACTED] mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.