VISTORIA CAUTELAR

APROVADO

[redacted]
Valide esse laudo!

Informações da Vistoria

Nr. Vistoria	[redacted]	**Data Vistoria**	21/01/2026 - 13:10
Pátio	[redacted]	**Vistoriador**	[redacted]
Cliente			

Informações do Veículo Vistoriado

[redacted]

Marca	Escolha o fabricante do V	**Modelo**	NIVUS 1.0 200 TSI COMFORTLINE AUTO
Tipo de veículo	PASSEIO - NACIONAL	**Hodômetro**	46551 KM
Cor	CINZA	**Combustível**	GASOLINA E ALCOOL
Nr. Motor (BIN)	[redacted]	**Chassi (BIN)**	[redacted]
Nr. Motor (Coletado)		**Chassi (Coletado)**	
Tipo Câmbio	MANUAL	**Veículo Blindado**	NÃO

Dados Coletados

PLACA	SEM DANOS	**POSSUI BATERIA?**	SIM
ETIQUETA CINTO DE SEGURANÇA	DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE / REGULARIZADA	**CONDIÇÃO DO VIDRO PARABRISA**	BOM
AIRBAGS PRESERVADOS?	SIM	**LUZ FREIO ABS**	OK
LUZ DE SISTEMA AIRBAG	OK	**BANCOS DIANTEIROS**	BOM
TAPETES DIANTEIROS	NÃO	**BANCOS TRASEIROS**	BOM
TAPETES TRASEIROS	SIM	**FORRO INTERNO TETO**	BOM
QUANTIDADE RODAS RUINS?	0	**QUANTIDADE DE CALOTAS RUINS?**	0
CHAVE ORIGINAL	OK	**CHAVE RESERVA**	OK
MANUAL USO / MANUTENÇÃO	OK	**MACACO**	OK
TRIÂNGULO	OK	**CHAVE DE RODA**	OK
RODA ESTEPE	OK	**VEÍCULO COM CRLV**	SIM
VEÍCULO SUJO	SIM	**ETIQUETA COMPART. DO MOTOR**	ORIGINAL
ETIQUETA ASSOALHO	ORIGINAL	**ETIQUETA COLUNA DA PORTA**	ORIGINAL
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO MOTOR	DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE / REGULARIZADA	**CONDIÇÃO NUMERAÇÃO CHASSI**	DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE / REGULARIZADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO CÂMBIO	NUMERACAO OBSTRUIDA	**KIT GÁS**	NÃO POSSUI
GRAVAÇÕES TODOS OS VIDROS	ORIGINAL	**VEÍCULO PASSOU POR ENCHENTE?**	NÃO

OBSERVAÇÕES:
NAO APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA-

[redacted]

Dados Componentes Externos

CAPÔ	SEM DANOS	**PARA-CHOQUE DIANTEIRO**	SEM DANOS
LATERAL DIANTEIRA DIREITA	SEM DANOS	**PORTA DIANTEIRA DIREITA**	SEM DANOS
TETO	SEM DANOS	**PORTA TRASEIRA DIREITA**	RISCADO
LATERAL TRASEIRA DIREITA	SEM DANOS	**TAMPA TRASEIRA**	SEM DANOS
PARA-CHOQUE TRASEIRO	SEM DANOS	**LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**	SEM DANOS
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	RISCADO	**PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**	SEM DANOS
LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA	SEM DANOS		

NAO APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA-

Dados Componentes de Estrutura

PAINEL DIANT.(INF)	SEM DANOS	**PAINEL DIANT.(SUP)**	SEM DANOS
PARALAMA INT. ESQ.	SEM DANOS	**CAIXA DE AR(LE)**	SEM DANOS
TORRE AMORT.(LD)	SEM DANOS	**LONGARINA DIANT.(LD)**	SEM DANOS
PAINEL CORTA-FOGO	SEM DANOS	**COLUNA DIANT.(LD)**	SEM DANOS
PARALAMA INT. DIR.	SEM DANOS	**CAIXA DE AR(LD)**	SEM DANOS
COLUNA CENT.(LD)	SEM DANOS	**COLUNA TRAS.(LD)**	SEM DANOS
TRAV. REFOR.(LD)	SEM DANOS	**ASSOALHO TRASEIRO**	SEM DANOS
LONGARINA TRAS. ESQ.	SEM DANOS	**PAINEL TRASEIRO**	SEM DANOS
LONGARINA TRAS. DIR.	SEM DANOS	**COLUNA TRAS.(LE)**	SEM DANOS
COLUNA CENT.(LE)	SEM DANOS	**TRAVESSA REFOR.(LE)**	SEM DANOS
COLUNA DIANT.(LE)	SEM DANOS	**TORRE AMORT.(LE)**	SEM DANOS
LONGARINA DIANT.(LE)	SEM DANOS		

OBSERVAÇÕES:
NAO APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA-

Fotos



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITO

Ampliar




TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDO

Ampliar



PAINEL DO VEÍCULO - TOTAL

Ampliar



BANCO MOTORISTA

Ampliar



CHAVE E CHAVE RESERVA

Ampliar



CHAVE RESERVA

Ampliar



FORRO DO TETO

Ampliar



SELO DO CINTO DE SEGURANÇA

Ampliar



ETIQUETA - ETA

Ampliar



GRAVAÇÃO DO VIDRO

Ampliar




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA (SEM BORRACHA)

Ampliar




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA (SEM BORRACHA)

Ampliar




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (SEM BORRACHA)

Ampliar



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA (SEM BORRACHA)

Ampliar



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

Ampliar



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

Ampliar



CAIXA DE AR DIREITA

Ampliar



CAIXA DE AR ESQUERDA

Ampliar



TETO DO VEÍCULO - VISÃO EXTERNA

Ampliar




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

Ampliar




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

Ampliar




DOCUMENTO DO VEÍCULO

Ampliar




MANUAL DE USO/GARANTIA

Ampliar




CHAVE DO VEÍCULO

Ampliar




GRAVAÇÃO DO CHASSI

Ampliar



GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO MOTOR

Ampliar



COMPARTIMENTO DO MOTOR - FRONTAL

Ampliar



FOTO EM X - DIANTEIRA ESQUERDA

Ampliar




FOTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO (ESTADO)

Ampliar



KM TOTAL DO VEÍCULO

Ampliar




FOTO PNEU TRASEIRO ESQUERDO (ESTADO)

Ampliar



FOTO EM X - TRASEIRA ESQUERDA

Ampliar



PORTA-MALAS ABERTO (INTERIOR)/CAÇAMBA/CARROCERIA

Ampliar



CHAVE DE RODA; TRIÂNGULO E MACACO

Ampliar



ESTEPE DO VEÍCULO

Ampliar



PLACA TRASEIRA DO VEÍCULO

Ampliar



FOTO EM X - TRASEIRA DIREITA

Ampliar




FOTO PNEU TRASEIRO DIREITO (ESTADO)

Ampliar





FOTO PNEU DIANTEIRO DIREITO (ESTADO)

Ampliar



FOTO EM X - DIANTEIRA DIREITA

Ampliar



PORTA TRASEIRA DIREITA - ARRANHADO

Ampliar

Responsáveis pela Vistoria

[redacted]

Eu, contratante dos serviços de vistoria de avaliação da [redacted] declaro estar ciente e de acordo com as informações constantes nessa vistoria de avaliação. A [redacted] ão é responsável pelas informações inseridas em sua base de dados já que são oriundas de consultas públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma original em que recebes das bases de consultas. **Declaro ainda que a utilização dos dados constantes nessa vistoria de avaliação respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela lei geral de proteção de dados (LGPD)**. Da mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre as bases Estadual, Federal e outras bases consultadas, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas na vistoria de avaliação, com as do DETRAN ESTADUAL. Ressaltamos ainda que a vistoria de avaliação tem caráter informativo de análise particular, não substituindo a perícia oficial do instituto de criminalística, bem como não é garantida para aceitação de seguros, visto que as companhias seguradoras possuem seus próprios critérios de aceitação ou não de automóveis.

A [redacted] ressalta que esta vistoria de avaliação não verifica sinais de alagamento no veículo, bem como não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios.

A [redacted] forma que a vistoria de avaliação tem validade de 90 dias a contar da data da sua emissão.

[redacted]

[redacted]