



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP COMPASS LONG TF
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023	0	PRATA			26081
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




APROVADO

DIANTEIRA




TRASEIRA




HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR




PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



LACRE DA PLACA



DOC. DO VEÍCULO



PARABRISA

