

 **APROVADO**

21/07/2026 10:05:57

DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: TOYOTA
MODELO: ITOYOTA HILUX
CD4X2 SR

KILOMETRAGEM: 0000
COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2012
ANO MODELO: 2012
SITUAÇÃO CHASSI:

SITUAÇÃO GERAL

-  CONFORME: 88 ITENS
-  CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
-  NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

-  CRLV
-  PLACA
-  MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS

ESTRUTURA

-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECAL
-  ROUBO E FURTO
-  IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
-  ACIDENTES
-  OUTROS

Observações:

powered by

MEGA LAUDO



 **APROVADO**

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



DIANTEIRA



TRASEIRA




LACRE DA PLACA



MOTOR



CHASSI



HODÔMETRO





DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRICÇÕES	01-SEM RESTRICÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	OK -A-

4-ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	OK -A-
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK -A-
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK -A-
LONGARINA / DIREITA	OK -A-
LONGARINA ESQUERDA	OK -A-
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK -A-
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK -A-
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK -A-
PAINEL CORTA FOGO	OK -A-
OBSERVAÇÃO	OK -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-

CAIXA DE AR	✔ OK -A-
OBSERVAÇÃO	✔ SEM OBS -A-

6-ESTRUTURA - LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	✔ OK -A-
COLUNA CENTRAL	✔ OK -A-
COLUNA TRASEIRA	✔ OK -A-
CAIXA DE AR	✔ OK -A-

7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	✔ OK -A-
CAIXA DO ESTEPE	✔ OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✔ OK -A-
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✔ OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✔ OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✔ OK -A-

8-ESTRUTURA - TETO

TETO	✔ OK -A-
------	----------


9-ESTRUTURA ASSOALHO

ASSOALHO CENTRAL	✔ OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	✔ OK -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO	✔ OK -A-
EMPLACAMENTO	✔ OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO LOCAL	✔ OK -A-
ARRENDAMENTO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO BLOQUEADO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO PENHORA	✔ OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	✔ OK -A-
ALIENAÇÃO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE2)	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (REMARKETING)	✔ OK -A-
RENAJUD	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO CRLV	✔ OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULOLO APREENDIDO	✔ OK -A-
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	✔ OK -A-
HISTÓRICO DE CONSULTA	✔ OK -A-
RESERVA DE DOMÍNIO	✔ OK -A-
ACIDENTES	✔ OK -A-
DUPLICIDADE DE MOTOR	✔ OK -A-
SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	✔ OK -A-
POSSUI LAUDO	✔ OK -A-
CRLV	✔ OK -A-
PLACAS	✔ OK -A-
VIDROS	✔ OK -A-
CHASSI	✔ OK -A-
MOTOR	✔ OK -A-
DATA DE PEÇAS	✔ OK -A-
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	✔ OK -A-
CINTO DE SEGURANÇA	✔ OK -A-
AIRBAG/ABS	✔ OK -A-





✓ APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO



LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES


✗ NÃO CONFORME

PINTURA


PINTURA

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



Assinatura cliente