AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

# VISTORIA CAUTELAR

**CLIENTE:** PARTICULAR

## DADOS DO PROPRIETARIO

| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|---|---|
| | | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

## DADOS DO VEÍCULO

| Renavam | Placa | Nº Chassi | Tipo Veículo | Combustível | Fabricante | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | DIESEL | CHEVROLET | CHEVROLET/S10 HC DD4A |

| Ano Fab. | Ano Mod. | Capacidade | Cor | Nr.Motor | Nr.Câmbio | Kilometragem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | | BRANCA | [redacted] | | 73160 |

| Nº do Chassi do veículo | Nº do Chassi no Cadastro | Nº do Motor no Veículo | Nº do Motor no Cadastro |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados | Status | Descrição |
|---|---|---|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA: | ✓ OK | |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: | ✓ OK | |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: | ✓ OK | |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: | ✓ OK | |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN: | ✗ ATENÇÃO | |
| 510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): | ⚠ ATENÇÃO | 518 Não original/outro tipo |
| 520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: | ⚠ ATENÇÃO | 528 Não original/outro tipo |
| 530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: | ⚠ ATENÇÃO | 538 Não original/outro tipo |
| 540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: | ⚠ ATENÇÃO | 548 Não original/outro tipo |
| 550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA): | ⚠ ATENÇÃO | 558 Não original/outro tipo |
| 560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: | ⚠ ATENÇÃO | 568 Não original/outro tipo |
| 570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: | ⚠ ATENÇÃO | 578 Não original/outro tipo |
| 580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: | ⚠ ATENÇÃO | 588 Não original/outro tipo |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: | ✓ OK | |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK | |



**OBSERVAÇÃO:**

**VEICULO BLINDADO!**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razäo do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

**Número da Vistoria =** [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

LACRE DA PLACA

DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO

TRASEIRA 45º LADO DIREITO

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

**Número da Vistoria** [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CINTO




GRAVAÇÃO DOS VIDROS

HODÔMETRO KM

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

**Número da Vistoria** [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA

CARROCERIA

CHASSI

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

**Número da Vistoria =** [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO

GRAVACAO PARA BRISA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 11/09/2026 10:31:01

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

MOTOR

Vistoriador

[redacted]

AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

## ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

[redacted]

**ORIGINALIDADE ESTRUTURAL**




**VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE**

[redacted]

[redacted]