

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03

Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 12/09/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
BRABUS BARRA FUNDA	05582269000228
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:
	000.000.000-00

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
MITSUBISHI MMC TRITON SPORT HPE S	DIESEL		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
61318		2022 / 2023	

Dados Coletados no Veículo

Chassi/BIN:	Motor/BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não original/outro tipo	Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 12 DE SETEMBRO DE 2026

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03

Telefone: (11) 2838-0000 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 12/09/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 12 DE SETEMBRO DE 2026

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03

Telefone: (11) 2838-0000 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 12/09/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 12 DE SETEMBRO DE 2026

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



ASSOALHO DA CAÇAMBA

