ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL
CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	AUTOROLA BRASIL

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO


DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA	GM	I/CHEV EQUINOX 15T RS
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2022	2023	0	PRETA	[redacted]	OBSTRUIDO	79870

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO MIGUEL 2 VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS


ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



TRASEIRA ESQUERDA 90º




TRASEIRA DIREITA 90º



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52


Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CINTO




COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



FOLHA INTERNA DO TETO OK



ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS


ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO


COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




GRAVACAO PARA BRISA



NÚMERO DO CÂMBIO



CHASSI




ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL
CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52


Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

MOTOR



FOLHA LATERAL ESQUERDA DIANTEIRA RETIRADA P/REPARO




PORTA D.E RETIRADA P/REPARO FUNILARIA



PORTA T.E RETIRADA P/REPARO FUNILARIA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



MANUAL E DOCUMENTO OK, CHAVE RESERVA N APRESENTADO



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador


[redacted]

ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL
CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 30/07/2026 13:58:52

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]

AVENIDA SAO MIGUEL SP, 8868

Histórico Veicular MEGALAUDO Sistema Cautelar

SEGURANÇA

Código da Consulta: [redacted]

[redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: [redacted]

Data da Pesquisa: **quinta-feira, 30 de julho de 2026 - 13:14:19**

Data da Impressão: **quinta-feira, 30 de julho de 2026 - 14:04:41**

DADOS DO VEÍCULO

I/CHEV EQUINOX 15T RS
MARCA/MODELO: I/CHEV EQUINOX 15T RS
ANO FAB/MODELO: 2022 / 2023
RENAVAM: [redacted]

COMBUSTIVEL: GASOLINA
CHASSI: [redacted]
PLACA: [redacted]
COR: PRETA
CILINDRADAS: 1490

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

! ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL	✓ LEILÃO
✓ MULTAS E DÉBITOS	✓ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
✓ SINISTRO	– HISTÓRICO DE CONSULTAS
– HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR	– HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	**2022**	ANO MODELO:	**2023**
MARCA MODELO:	**I/CHEV EQUINOX 15T RS**	COR:	**PRETA**
COMBUSTIVEL:	**GASOLINA**	ESPÉCIE VEICULO:	**MISTO**
TIPO VEICULO:	**CAMIONETA**	CATEGORIA VEICULO:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA VEICULO:	**ESTRANGEIRO**
CILINDRADAS:	**1490**	POTÊNCIA:	**172**
QUANTIDADE DE EIXOS:	**0**	CMT/PBT VEÍCULO:	**2 / / 2**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**01/12/2023**	DATA LICENCIAMENTO:	**NÃO DISPONÍVEL**
EXER. LICENCIAMENTO:	**2026**	RENAVAM:	[redacted]
PLACA ATUAL:	[redacted]	MUN. EMPLACAMENTO:	**SAO PAULO**
UF PLACA:		UF JURISDIÇÃO:	**SP**

CHASSI [redacted]

SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM_CIRCULACAO**
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: **30/07/2026**
TIPO CHASSI: **NORMAL**

AGREGADOS

Nº MOTOR (ESTADUAL): [redacted]

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01: **BENEFICIO_TRIBUTARIO**
RESTRIÇÃO 02: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 03: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 04: **NADA CONSTA**
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

LICENCIAMENTO: **NÃO DISPONÍVEL,**
MULTAS: **NÃO DISPONÍVEL,**
DPVAT: **NÃO DISPONÍVEL,**
IPVA: **NÃO DISPONÍVEL,**
DIVIDA ATIVA: **NÃO DISPONÍVEL,**

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

ATENÇÃO

BASE NESTE MOMENTO NA CONTINGÊNCIA DA SENATRAN, PODE CONTER DIVERGÊNCIAS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO, RECOMENDAMOS QUE CONSULTE SEMPRE O SITE DO DETRAN ONDE O VEÍCULO ESTÁ REGISTRADO OU CONTATE O NOSSO SUPORTE PARA ATUALIZAÇÃO.

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: **2022**
ANO MODELO: **2023**
MARCA MODELO: **DESCONHECIDOI/CHEV EQUINOX 15T RS/**
COR: **PRETA**
COMBUSTIVEL: **GASOLINA**
ESPÉCIE VEICULO: **MISTO**
TIPO VEICULO: **NÃO IDENTIFICADO**
CATEGORIA VEICULO: **NÃO DISPONÍVEL**
TIPO MONTAGEM: **NÃO DISPONÍVEL**

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: **NÃO DISPONÍVEL/ / 200**
PROCEDÊNCIA VEICULO: **NÃO DISPONÍVEL**
PASSAGEIROS: **NÃO DISPONÍVEL**
QUANTIDADE DE EIXOS: **0**
CAPACIDADE DE CARGA: **40**
CILINDRADAS: **1490**
POTÊNCIA: **172**
TIPO CARROCERIA: **NÃO IDENTIFICADO**

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: [redacted]
UF JURISDIÇÃO:
MUN. EMPLACAMENTO: **SAO PAULO**
UF PLACA: **SP**
RENAVAM: **NÃO DISPONÍVEL**
CHASSI: [redacted]

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: **NÃO DISPONÍVEL**
NÚMERO MOTOR: **LYT*SPL170389***
CARROCERIA: **NÃO DISPONÍVEL**

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01:	**BENEFICIO_TRIBUTARIO**	RESTRIÇÃO 02:	**NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 03:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 04:	**NADA CONSTA**

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: **DEZEMBRO** UF EMPLACAMENTO:

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: **QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2026 - 13:14:19**

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR LOCADORA / FROTA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA - DETRAN

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA BASE

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

[redacted]

2026

[redacted]

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

BANCO DE COMPARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

CHASSI

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

MOTOR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

Fim da Pesquisa

MEGA LAUDO TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RISCOS E VISTORIAS LTDA

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sito feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no “Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo**.

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais Informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Indício ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia” somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalaudo.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo NÃO GARANTE o conteúdo das informação da consulta e ISENTO a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.