

Dados

Realizado Em: 11/09/2026 10:23

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: I

Modelo: FORD RANGER LTDCD3...

Tipo: CAMINHONETE

Fabricação/Modelo: 2025 / 2026

Quilometragem: Não informado

Cidade: JAGUARUNA

UF Atual: SC

CRLV: Não informado

Nº do lacre: Não informado

Tipo de lacre: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): DIESEL

Combustível (Atual): DIESEL

Cor (BIN): PRATA

Cor (Atual): PRATA

Cambio (BIN): Não informado

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA TRASEIRA

AUTOMOVEL



LACRE



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO



DIANTEIRA ESQUERDA



PANORÂMICA




DIANTEIRA DIREITA



EIQUETA 1



CHASSI






ETIQUETA 2




COFRE



Nº DO MOTOR




PARABRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



VIDRO TRASEIRO DIREITO




VIDRO DIANTEIRO DIREITO



AUTO

ISTORI



CRLV

Checklist

ASSOALHO:

- ✓ CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

COLUNA:

- ✓ CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

CARROCERIA:

- ✓ CAIXA DE RODA: **OK ORIGINAL**
- ✓ FOLHA LATERAL: **OK ORIGINAL**

ETIQUETAS:

- ✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

LONGARINA:

- ✓ DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

PAINEL:

- ✓ CORTA FOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

HODOMETRÔ:

- ✓ : **OPERANTE**

PLACA:

- ✓ : **DENTRO DOS PADRÕES**

TETO:

- ✓ : **OK ORIGINAL**


TORRE DO AMORTECEDOR:

- ✓ : **OK ORIGINAL**


VIDROS:

- ✓ PARABRISA: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO/VIGIA: **OK ORIGINAL**


Croqui




45° dianteira direita (Externo)




Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.



VISTORIA
Vistoria veicular



AUTO
VISTORIA
Vistoria veicular




AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).





FORD RANGER LTDCD3D4A

REALIZADA EM: 11/09/2026 às 09:34

Dados de Fabricação do Veículo

Placa:	Marca/Modelo:	I / FORD RANGER
Chassi:	Combustível:	Diesel
Cor: Prata	Tipo de veículo:	Caminhonete
Ano fabricação: 2025	Município/UF:	JAGUARUNA / SC
UF Faturado: SP	Ano modelo: 2026	UF de Origem: SC
Espécie: Especial	Caixa de câmbio:	Situação: S
Carroceria:	Lotação:	Potência:
Situação Chassi: Normal	Cilindradas:	Procedência: Importado
Terceiro eixo:	Capacidade de carga:	Eixo traseiro: 0
Número DI:	Documento importadora: 0	Identidade importadora: 0
Grupo modelo veículo: RANGER	Fabricante:	Segmento: Comercial Leve
	Capacidade máxima tração:	Peso bruto:
		Última atualização: 2025-05-06

Informações do veículo - Base Nacional

Placa:	Situação:	CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo:	Tipo de veículo:	CAMINHONETE
Montagem:	Ano fabricação/Ano modelo:	2025 / 2026
Procedência:	Município/UF:	JAGUARUNA / SC
Chassi:	Motor:	
Renava:	Combustível:	DIESEL
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros:	
Espécie: ESPECIAL	Cilindradas:	
Peso bruto(PBT):	Peso bruto(CMT):	
Potência:	Capacidade de carga:	
Eixo:	Eixo Traseiro Dif:	0
Eixo auxiliar: 0		

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa:

Marca/Modelo: FORD / RANGER LTDCD3D4A

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi: NORMAL

Renava:

Cor: PRATA

Potência:

Peso bruto(PBT):

Espécie: ESPECIAL

Eixo:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: MIST/CAM

Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2026

Município/UF: JAGUARUNA / SC

Motor:

Combustível: DIESEL

Capacidade de passageiros:

Cilindradas:

Peso bruto(CMT):

Capacidade de carga:

Informações de proprietário

Proprietário Atual:

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições



SENATRAN / CSV - Para mais informações



Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.650.033/0002-32 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.650.033/0002-32 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.