



Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA Data realização: 16/09/2026 | 10:19

CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



PLACA

CHASSI

FABRICANTE

MODELO

FORD

FORD RANGER
LTDPD3D4A

COR

ANO FAB

ANO MOD

COMBUSTÍVEL

CINZA

2024

2024

DIESEL

RENAVAM

MOTOR



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA Data realização: 16/09/2026 | 10:19

CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

PROPRIETÁRIO

DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA
CAUTELAR - VISTORIA VEICULAR

ID
UNIDADE
LOOK CAR - AMERICANA

DATA
16/09/2026
CLIENTE
PARTICULAR

HORA
10:19

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA CENTRAL DIREITA

✓ OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL

✓ OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

PAINEL TRASEIRO


✓ OK



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA LADO DIREITO

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 16/09/2026 | 10:19


CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO


ESTRUTURA



COLUNA CENTRAL LADO DIREITO



COLUNA TRASEIRA LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO




COLUNA TRASEIRA LADO ESQUERDO




LONGARINA ESQUERDA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 16/09/2026 | 10:19

CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028


Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

ESTRUTURA



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 16/09/2026 | 10:19

CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10


Telefone: (19) 3462-4028

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

PINTURA

- 1** CAPÔ: OK
- 2** TETO PINTURA: OK
- 3** TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4** PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5** PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6** PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7** LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 8** LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK
- 9** PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 10** PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 11** PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK




● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicável

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR


✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO



Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 16/09/2026 | 10:19

CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

VIDROS

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL


Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK



Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 16/09/2026 | 10:19


CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO MOTOR




PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA Data realização: 16/09/2026 | 10:19

CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10

Telefone: (19) 3462-4028

APROVADO

Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	FABRICANTE
I/FORD RANGER LTDPD3D4A			FORD
COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD	COR
DIESEL	2024	2024	CINZA
NÚMERO DO MOTOR	RENAVAM		



Parecer Técnico:

APROVADO

- Contratado serviço de verificação de pintura, medido com aparelho digital. Não medindo peças de plástico e/ou alumínio.
- Ressaltamos que a presente vistoria se restringiu à avaliação da ESTRUTURA do veículo e à confirmação de suas identificações como: numeração do motor e chassi, vidros e etiqueta de segurança (compartimento do motor e batente da porta), COMO ESPECIFICADO NO LAUDO. Outras condições, como o estado mecânico, sistemas elétricos, suspensão, freios, funcionamento geral do veículo, AIRBAGS e peças (removíveis) que não constam no laudo, não foram objeto desta avaliação.
- Os itens que foram analisados no veículo, constam no laudo como OK/ORIGINAL, qualquer item não mostrado no laudo, não foi avaliado, e não são de responsabilidade da vistoria.
- A validade desta vistoria é exclusiva no ATO da realização.
- A LOOK CAR VISTORIAS VEICULARES não se responsabiliza por qualquer dano ou reparo causado no veículo, APÓS a conclusão desta avaliação.
- Vistoria feita EXCLUSIVAMENTE para: UNICAR.

Observações:

DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
FORD / RANGER LTDPCD3D4A

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2024 / 2024

EMPLACAMENTO:
BRASILIA - DF

COR:
CINZA

CONSULTA

ENTRADA:
[REDACTED]

USUÁRIO:
[REDACTED]

CÓDIGO DA CONSULTA:
[REDACTED]

TOKEN DA CONSULTA:
[REDACTED]

DATA REALIZAÇÃO:
16/09/2026 10:19

SOLICITADO POR:
LOOK CAR - AMERICANA

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

FORD / RANGER LIMITED+ 3.0 V6 4X4
CD TB DIE AUT

PREÇO FIPE:
R\$ 266,116.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 257,467.23

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 258,132.52

PREÇO MERCADO DF:
R\$ 257,387.40



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:	REGISTRO DE MULTAS
MULTAS	ENCONTRADO



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	250
CILINDRADAS	2993	RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO		DATA DE EMISSÃO DO	NÃO INFORMADO
COMPRADOR	CPF	CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	28/05/2024
MUNICÍPIO / UF	BRASILIA/DF	CPF/CNPJ FATURADO	

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	FORD/RANGER LTDPD3D4A	COR	CINZA
ANO FABRICAÇÃO	2024	ESPÉCIE	ESPECIAL
ANO DO MODELO	2024	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	DIESEL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP GRANDE

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	MIST/CAM
PESO BRUTO TOTAL	338	CAPACIDADE DE CARGA	102
CAPACIDADE MÁXIMA DE		TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
TRAÇÃO	640	CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS	2	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO		

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO		INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	NAO CONSTA
LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	VENDA	COMUNICACAO DE
			VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 104,13
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA		CHASSI	
NÚMERO DO MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	250	CILINDRADAS	2993
RENAVAM		DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	BRASILIA/DF	CPF/CNPJ FATURADO:	

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	FORD / RANGER LTDP3D4A	ANO FRABRICAÇÃO	2024
ANO DO MODELO	2024	COMBUSTÍVEL	DIESEL
COR	CINZA	ESPÉCIE	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	3.38	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	6.4
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	2
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito.

Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI		LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	ARGENTINA
VEÍCULO	RANGER	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	FORD	TIPO DE CARROCERIA	7
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	ARGENTINA
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	RANGER
VERSÃO	NÃO INFORMADO	MOTOR	3.0
ANO MODELO	2024	ANO FABRICAÇÃO	2024
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	003498-3
REGIÃO GEOGRÁFICA	ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	003498-3
VIGÊNCIA:	09/2026	ANO MODELO FIPE:	2024
MODELO FIPE:	RANGER LIMITED+ 3.0 V6 4X4 CD TB DIE AUT	FABRICANTE FIPE:	FORD
COMBUSTÍVEL FIPE:	DIESEL	CHASSI:	
PREÇO FIPE:	R\$ 266.116,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ NÃO INFORMADO
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	1
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2026	2025	2024
R\$ 266.116,00	R\$ 300.081,00	R\$ 322.000,00
OKM	↓ -6.80%	↑ 0.00%
	↓ -6.80%	↑ 0.00%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

	NOME: [REDACTED]	DOCUMENTO: CPF - NÃO INFORMADO	DATA DE PROCESSAMENTO: 2024-05-28
---	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 003498-3

MARCA	FORD	MODELO	RANGER LIMITED+ 3.0 V6 4X4 CD TB DIE AUT
CÓDIGO	003498-3	ANO	2024
CAMBIO	NÃO INFORMADO	COMBUSTIVEL	DIESEL
CONFIGURACAO	NÃO INFORMADO	POTENCIA	NÃO INFORMADO
ACESSORIO	NÃO INFORMADO	VERSAO	NÃO INFORMADO
PORTA	NÃO INFORMADO	PRECO	266.116,00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, compre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.