

Dados

Realizado Em: 16/09/2026 14:30

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa Marca: I Modelo: PORSCHE MACAN Tipo: CAMIONETA

Fabricação/Modelo: 2021 / 2021 Quilometragem: 72595 Cidade: UF Atual:

CRLV: Não informado Nº do lacre: QRCODE Tipo de lacre: QRCODE Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Chassi (BIN):

Chassi (Atual):

Motor (BIN):

Motor (Atual):

Combustível (BIN): GASOLINA

Combustível (Atual): GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cor (Atual): PRETA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



Frente



Traseira



Placa Traseira

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi




Etiqueta VIS compartimento do motor



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita



Nº do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA




Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus





Traseira direita 45 graus



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do chassi vidro

INTERIOR DO VEÍCULO



Interna



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**


IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


INTERIOR:

- ✓ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **OK**


Croqui



45° dianteira direita (Externo)




Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)

OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)


- | | | |
|---|--|--|
| <p>15 Para-lama dianteiro esquerdo - <i>Componente original</i></p> <p>17 Caixa de ar esquerda - <i>Componente original</i></p> <p>18 Porta dianteira esquerda - <i>Componente original</i></p> <p>19 Vidro porta dianteira esquerda - <i>Componente original</i></p> <p>20 Porta traseira esquerda - <i>Componente original</i></p> <p>21 Vidro porta traseira esquerda - <i>Componente original</i></p> | <p>22 Lateral traseira esquerda - <i>Componente original</i></p> <p>24 Para-lama dianteiro direito - <i>Componente original</i></p> <p>26 Caixa de ar direita - <i>Componente original</i></p> <p>27 Porta dianteira direita - <i>Componente original</i></p> <p>28 Vidro porta dianteira direita - <i>Componente original</i></p> <p>29 Porta traseira direita - <i>Componente original</i></p> | <p>30 Vidro porta traseira direita - <i>Componente original</i></p> <p>31 Lateral traseira direita - <i>Componente original</i></p> <p>33 Capô - <i>Componente original</i></p> <p>34 Vidro para-brisas dianteiro - <i>Componente original</i></p> <p>35 Teto externo - <i>Componente original</i></p> <p>36 Tampa traseira porta-malas - <i>Componente original</i></p> <p>37 Vidro vigia traseiro - <i>Componente original</i></p> |
|---|--|--|



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.