autovisão
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Laudo [redacted]
Data: 27/07/2026

APROVADO

Dados do Cliente/Interessado

Nome: [redacted]

Telefone:

E-mail:

Dados do Veiculo

Marca:	CAOACHERY	Modelo:	TIGGO5X SPORT
Ano Fab. / Modelo:	2024 / 2025	Cor:	BRANCA
Placa:	[redacted]	Município:	SAO PAULO-SP
Combustivel:	ALCOOL/GASOLINA	KM:	32.961

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	[redacted]			✓
Motor				✓
Câmbio				

Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO
✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA
✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA
✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA
✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA
✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

[redacted]

5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

[redacted]

DIANTEIRA DIREITA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 45°



TRASEIRA DIREITA 45°




TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 45°



COMPARTIMENTO DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ESTEPE / MACACO / CHAVE DE



[redacted]

PORTA-MALAS



ARCO DA PORTA DIREITO



ARCO DA PORTA ESQUERDA




COMPARTIMENTO INTERNO



HODÔMETRO



ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO




GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO




GRAVAÇÃO DO VIDRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CHASSI



MOTOR




MOTOR




PLACA TRASEIRA



QRCODE / LACRE




CRLV



EXTRA




Análise de pintura



Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução letromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o mícron.

[redacted]


Peça original
COLUNA "C" DIREITA
Peça original
COLUNA "B" DIREITA
Peça original
COLUNA "A" DIREITA
Peça original
SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA
Peça original
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR
Peça original
PAINEL DIANTEIRO INFERIOR
Peça original
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
Peça original
Peça original
LONGARINA TRASEIRA DIREITA
Peça original
PAINEL TRASEIRO
Peça original
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
Peça original
COLUNA "C" ESQUERDA
Peça original
COLUNA "B" ESQUERDA
Peça original
COLUNA "A" ESQUERDA
Peça original
SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]

DATA: 27/07/2026 09:25

IMPRESSÃO 27/07/2026 10:16

[redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA [redacted]

STRIÇÕES | MULTAS E DÉBITOS | INDÍCIO DE SINISTRO | COMUNICAÇÃO DE VENDA | ROUBO E FURTO | VENDA DIRETA

LEILÃO | REMARKETING | DUPLICIDADE DE MOTOR | CHASSI REMARCADO | RENAJUD | OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

FABRICAÇÃO:	2024	ANO MODELO:	2025
RCA / MODELO:	CAOACHERY/TIGGO5X SPORT	COR:	BRANCA
MBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	MISTO
O VEÍCULO:	UTILITARIO	CATEGORIA:	PARTICULAR

CHA TÉCNICA

SSAGEIROS:	[redacted]	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
LINDRADAS:		POTÊNCIA:	[redacted]
APAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	
TD. DE EIXOS:			

ICHA CADASTRAL

ATA EMISSÃO CRV:	18/03/2024	DT LICENCIAMENTO:	
UNICIPIO PLACA:	SAO PAULO-SP	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULACAO
IPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: [redacted]

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

CARROCERIA:

Nº MOTOR:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA

NADA CONSTA

ÉBITOS:

[redacted]

AMENTO:

ÃO AMBIENTAL

ONSTA INSPECAO AMBIENTAL

RIETÁRIO(S)

RIETÁRIO ATUAL

RIETÁRIO ANTERIOR [redacted]

UNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

AVAME

ANCEIRA: **ALIENACAO FIDUCIARIA**

CONTRATO:

RENDATÁRIO: [redacted]

OME AGENTE

CGC FINANCEIRA:

VIGÊNCIA CONTR.:

INFORMANTE FINAN: **NÃO DISPONÍVEL**

DT INCLUSÃO FN.: **NÃO DISPONÍVEL**

TENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

ÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO:	**CAOACHERY/TIGGO5X SPORT**	ANO FAB/MODELO:	**2024/2025**
COR:	**Branca**	COMBUSTÍVEL:	**Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Utilitario**	ESPÉCIE:	**Misto**
MUNICÍPIO / UF:	**SAO PAULO / SP**	UF ORIGEM:	**SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	[redacted]
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	
CILINDRADAS:	[redacted]	TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	[redacted]
NUMERO EIXOS:		PESO BRUTO TOTAL:	[redacted]
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**NÃO**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**

Pesquisa [redacted]

STRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [redacted] desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade d[redacted]mita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

Pesqui[redacted]