SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

CONFORME
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:	[redacted]	**Nº DA VISTORIA:**	[redacted]
CLIENTE:		**VISTORIADOR:**	
DATA:	16/09/2026 14:14:01		

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	SAO PAULO
ANO FAB./MODELO:	2015/2016	**COR:**	CINZA
Nº DO CHASSI NA BIN:	[redacted]	**MODELO/VERSÃO:**	I/SUBARU FORESTER XT
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NO VEÍC:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:		**KM:**	79075
		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)

03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)

02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CAMBIO:
01-DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:
COMPARTIMENTO DO MOTOR:
01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:
01-Original (OK)

DO ASSOALHO:
08-Não obrigatória

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA
DIANTEIRO DIREITO:
01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:
01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:
01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:
01-compatível com o ano do veículo

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
04-Vidro não original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
04-Vidro não original

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
04-Vidro não original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
04-Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
04-Vidro não original

7-CONDIÇÃO DA PLACA:
01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
07-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:
VEICULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SUPER OLHO
desde 2008
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

CONFORME
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

DIANTEIRA



TRASEIRA



LATERAL_DIREITA



LATERAL_ESQUERDA



TRASEIRA_45º_LADO_DIREITO



TRASEIRA_45º_LADO_ESQUERDO



CAIXA_DE_AR_TRASEIRA_DIR



CAIXA_DE_AR_TRASEIRA_ESQ



HODÔMETRO



[redacted]

[redacted]

SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

CONFORME
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTOR [redacted]

CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO



LACRE



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



CHASSI




ETIQUETA_ETA_BATENTE_DA_PORTA



COMPARTIMENTO_DO_MOTOR



MOTOR



[redacted]

SUPER OLHO
desde 2008
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

CONFORME
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]





[redacted]

SUPER OLHO
desde 2008
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

CONFORME

VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

CONFORME

VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]