



Vistoria Cautelar de Segurança

✓ Conforme

Vistocar

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 30/06/2026 12:46

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome:

CPF/CNPJ:

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: JEEP Modelo: RENEGADE LNGTD AT Tipo: CAMIONETA

Fabricação/Modelo: 2018 / 2019 Quilometragem: 72150 Cidade: MOGI DAS CRUZES UF Atual: SP

CRLV: Não informado Nº do lacre: QR Code Tipo de lacre: Mercosul

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA

Cambio (BIN): Não informado

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUES



FRONTAL 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI

IDENTIFICAÇÃO



MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA BATENTE DA PORTA



ETIQUETA DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE



HODOMETRO



COLUNAS DA PORTA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA



COLUNAS DA PORTA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE



ALMA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO



LONGARINA DIANTERIA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL FRONTAL SUPERIOR



PAINEL FRONTAL INFERIOR



COLUNA ESQUERDA (A)



COLUNA ESQUERDA (B)



COLUNA ESQUERDA (C)



COLUNA DIREITA (A)



COLUNA DIREITA (B)



COLUNA DIREITA (C)

Checklist

CHASSI:

- ✓ CHASSI: **CHASSI DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

MOTOR:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **NUMERAÇÃO DO MOTOR DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**



Ativos importantes.

A vistoria é válida por um prazo de 24 horas após o término do laudo. A empresa não se responsabiliza por danos causados após a inspeção. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu automóvel usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso, ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil. Os seguintes itens não são verificados no laudo de vistoria cautelar: peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças. Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freios ABS, Airbag, computador de bordo e sistemas eletrônicos Atenção! O laudo de vistoria cautelar apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.



RENEGADE LNGTD AT

REALIZADA EM: 30/06/2026 às 11:16

Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle manufacturing data such as Placa, Chassi, Marca/Modelo, Combustível, Ano fabricação, etc.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 14 rows containing national base vehicle information such as Placa, Marca/Modelo, Montagem, Situação, etc.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi [REDACTED]

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Fiat Chrysler Automobiles (JEEP)

Marca : JEEP

Versão : JEEP/ LNGTD AT

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas [REDACTED]

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Camioneta

Modelo : JEEP/RENEGADE LNGTD AT

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2019

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: JEEP / RENEGADE LNGTD AT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: MG

Motor [REDACTED]

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: [REDACTED]

Cilindradas: [REDACTED]

Peso bruto(C [REDACTED])

Capacidade de [REDACTED]

Nº carroceria: [REDACTED]

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: MOGI DAS CRUZES-SP / SP

Chassi: [REDACTED] **NORMAL**

Renavar [REDACTED]

Cor: CINZA

Potência: [REDACTED]

Peso bruto [REDACTED]

Espécie: MISTO

Carroceria: INEXISTENTE

Informações de proprietário

Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 586,94

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 174,08

Municipais: R\$ 586,94

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Nada Consta

RENAINF

Placa:

UF placa do veículo: SP

Hora da infração: 09:56

Data da infração: 04/01/2026

Valor da infra

UF placa do veículo: SP

Auto de infra

Cód. Infração

Data da infração: 25/01/2026

Hora da infração: 09:51

Valor da infração:

► SENATRAN / CSV - Para mais informações

► Gravame

NADA CONSTA

🔗 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

► Recall

Não encontrado recall

ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Informações para comercialização

 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.