



Vistoria Cautelar de Segurança

Vistocar

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Conforme

Dados

Realizado Em: 04/08/2026 12:05

Dados do solicitante

Nome: CPF/CNPJ:

Dados do proprietário

Nome do proprietário: CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: MMC Modelo: ASX 2.0 CVT Tipo: UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2016 / 2016 Quilometragem: 114468 Cidade: ARUJA UF Atual: SP

Nº do lacre: QR CODE Tipo de lacre: MERCOSUL

Dados do veículo (BIN) Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA Combustível (Atual): GASOLINA

Cor (BIN): PRATA Cor (Atual): Não informado

Cambio (BIN): Não informado Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUES



FRONTAL 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI

IDENTIFICAÇÃO



MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA BATENTE DA PORTA



ETIQUETA DO MOTOR




PLACA TRASEIRA



LACRE



HODOMETRO





COLUNAS DA PORTA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



COLUNAS DA PORTA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE



ALMA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO



LONGARINA DIANTERIA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL FRONTAL SUPERIOR



PAINEL FRONTAL INFERIOR



COLUNA ESQUERDA (A)



COLUNA ESQUERDA (B)



COLUNA ESQUERDA (C)



COLUNA DIREITA (A)



COLUNA DIREITA (B)



COLUNA DIREITA (C)

Checklist

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

CHASSI:


- ✓ CHASSI: **CHASSI DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

MOTOR:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **NUMERAÇÃO DO MOTOR DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**


Croqui Observações Adicionadas


Nenhuma observação encontrada.



Ativos importantes.

A vistoria é válida por um prazo de 24 horas após o término do laudo. A empresa não se responsabiliza por danos causados após a inspeção. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu automóvel usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso, ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil. Os seguintes itens não são verificados no laudo de vistoria cautelar: peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças. Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freios ABS, Airbag, computador de bordo e sistemas eletrônicos. Atenção! O laudo de vistoria cautelar apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.





ASX 20 CVT

REALIZADA EM: 04/08/2026 às 10:43

Dados de Fabricação do Veículo		
Placa:	Marca/Modelo: MMC / ASX 2.0 CVT	
Chassi:		Combustível: Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Utilitario	Município/UF: ARUJA / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2016	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Misto	Lotação:	Potência:
Carroceria:	Cilindrad	Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga:	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: AU - SUVs
Grupo modelo veículo: ASX	Capacidade máxima tração:	Peso bruto
Última atualização: 2024-10-03		

Informações do veículo - Base Nacional	
	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: MMC / ASX 2.0 CVT	Tipo de veículo: UTILITARIO
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016
Procedência: NACIONAL	Município/UF: ARUJA / SP
Chassi: NORMAL	Motor:
Renava	Combustível: GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros:
Espécie: MISTO	Cilindradas:
Peso bruto(PBT):	Peso bruto(C
Potência:	Capacidade d
Eixo:	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi: [REDACTED]

Origem : Nacional

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

País : Nacional

Montadora : Mitsubishi do Brasil

Categoria : Utilitário

Marca : Mitsubishi

Modelo : MMC/ASX 2.0 CVT

Versão : MMC/ 2.0 CVT

Carroceria : AU - SUVs

Ano Fabricação : 2016

Ano Modelo : 2016

Cilindradas : [REDACTED]

Combustível : Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Marca/Modelo: MITSUBISHI / ASX 20 CVT

Tipo de veículo: UTILITARIO

Categoria: PARTICULAR

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016

Procedência: NACIONAL

Município/UF: ARUJA-SP / SP

UF de origem: SP

Chassi: [REDACTED] **NORMAL**

Motor: [REDACTED]

Renava: [REDACTED]

Combustível: GASOLINA

Cor: PRATA

Capacidade de passageiros: [REDACTED]

Potência: [REDACTED]

Cilindradas: [REDACTED]

Peso bruto(PBT): [REDACTED]

Peso bruto(CMT): [REDACTED]

Espécie: MISTO

Capacidade de carga: [REDACTED]

Eixo: [REDACTED]

Carroceria: INEXISTENTE

Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições



Multas PRF (Cortesia)



RENAINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

SENATRAN / CSV - Para mais informações



Histórico de Gravame

UF: SP

Data Contrato: 09/05/2023

Número Grava

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas **detentoras da informação**. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi [REDACTED]. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.