# LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [redacted]

Data: 18/08/2026 14:17:10

[redacted]

**CONFORME**

Solicitante

**M-CAR NEWS MULTIMARCAS LTDA**


| DADOS DA BIN | | | | DADOS COLETADOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO VEÍCULO:** | Automóvel | **ESPÉCIE:** | AUTOMOVEL | **CRLV:** | |
| **RENAVAM:** | [redacted] | **CATEGORIA:** | PARTICULAR | **HODÔMETRO:** | 36939 |
| **CHASSI:** | | **CAPACIDADE:** | 00000 | **CHASSI:** | [redacted] |
| **MOTOR:** | | **PBT:** | 1.52 | **MOTOR:** | |
| **CÂMBIO:** | NÃO INFORMADO | **CILINDRADA:** | 1496 | **CÂMBIO:** | |
| **MUNICÍPIO/UF:** | GUARUJA/SP | **POTÊNCIA:** | 116 | **MUNICÍPIO/UF:** | Guarujá/SP |

BRASIL [redacted]

| | | |
|---|---|---|
| NUMERAÇÃO DO MOTOR ✓ | NUMERAÇÃO DO CHASSI ✓ | PLACAS ✓ |
| HODÔMETRO ✓ | (ETA) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI ✓ | (VIS) GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS ✓ |
| | ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEICULO ✓ | |









# LAUDO CAUTELAR

Numº Laudo [redacted]

Data: 18/08/2026 14:17:10

[redacted]

## LEGENDA DE ÍCONES

Não Conforme | Reprovado | Aprovado com apontamento | Conforme com apontamento | Conforme com restrição | Aprovado com restrição | Conforme | Aprovado

## NUMERAÇÃO DO MOTOR

- Base de gravação da numeração

## NUMERAÇÃO DO CHASSI

- Numeração identificadora

## PLACAS

- Placa dianteira
- Placa traseira
- QRcode da placa
- Lacre da placa

## HODÔMETRO

- Hodometro / Velocimetro

## (ETA) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

- Etiqueta do assoalho
- Etiqueta batente da porta
- Etiqueta compartimento do motor
- Etiqueta do cinto de segurança
- Plaqueta do ano de fabricação
- Plaqueta do chassi

## (VIS) GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

- Vidro dianteiro
- Vidro traseiro
- Vidro da porta dianteira esquerda
- Vidro da porta dianteira direita
- Vidro da porta traseira esquerda
- Vidro da porta traseira direita
- Vidro da lateral traseira esquerda
- Vidro da lateral traseira direita

## ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEICULO

| | | |
|---|---|---|
| Longarina dianteira esquerda | Longarina dianteira direita | Torre do amortecedor dianteiro esquerdo |
| Painel corta fogo | Torre do amortecedor dianteiro direito | Painel dianteiro inferior/superior ou alma do para-choque |
| Caixa de roda (paralama interno) dianteira esquerda | Caixa de roda (paralama interno) dianteira direita | Longarina traseira esquerda |
| Longarina traseira direita | Caixa de roda traseira esquerda | Caixa de roda traseira direita |
| Painel traseiro | Condições da caçamba (compartimento de carga) | Painel traseiro da cabine (separação da caçamba) |
| Caixa de estepe (divisão do assoalho do porta-malas) | Caixa de ar direita | Caixa de ar esquerda |
| Coluna dianteira esquerda (A) | Coluna central direita | Coluna dianteira direita (A) |
| Coluna central esquerda (B) | Coluna traseira direita (C) | Coluna traseira esquerda (C) |
| Assoalho do monobloco (habitaculo, area visivel) | Assoalho do porta-malas ou caçamba | Estrutura/folha do teto |
| Coluna central (B) | | |

## NUMERAÇÃO DO MOTOR

**Base de gravação da numeração**

- EM CONFORMIDADE

## NUMERAÇÃO DO CHASSI

**Numeração identificadora**

- EM CONFORMIDADE

## PLACAS

**Placa dianteira**

- EM CONFORMIDADE

**Placa traseira**

- EM CONFORMIDADE

**QRcode da placa**

- EM CONFORMIDADE

**Lacre da placa**

- EM CONFORMIDADE

## HODÔMETRO

**Hodometro / Velocimetro**

- EM CONFORMIDADE

## (ETA) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

**Etiqueta do assoalho**

- NÃO OBRIGATÓRIA (FICANDO FORA DO PARECER)

**Etiqueta batente da porta**

- EM CONFORMIDADE

**Etiqueta compartimento do motor**

- EM CONFORMIDADE

**Etiqueta do cinto de segurança**

- EM CONFORMIDADE

**Plaqueta do ano de fabricação**

- EM CONFORMIDADE

**Plaqueta do chassi**

- EM CONFORMIDADE



## (VIS) GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

**Vidro dianteiro**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro traseiro**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro da porta dianteira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro da porta dianteira direita**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro da porta traseira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro da porta traseira direita**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro da lateral traseira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Vidro da lateral traseira direita**

- EM CONFORMIDADE

## ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEICULO

**Longarina dianteira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Longarina dianteira direita**

- EM CONFORMIDADE

**Torre do amortecedor dianteiro esquerdo**

- EM CONFORMIDADE

**Painel corta fogo**

- EM CONFORMIDADE

**Torre do amortecedor dianteiro direito**

- EM CONFORMIDADE

**Painel dianteiro inferior/superior ou alma do para-choque**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de roda (paralama interno) dianteira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de roda (paralama interno) dianteira direita**

- EM CONFORMIDADE

**Longarina traseira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Longarina traseira direita**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de roda traseira esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de roda traseira direita**

- EM CONFORMIDADE

**Painel traseiro**

- EM CONFORMIDADE

**Condições da caçamba (compartimento de carga)**

- EM CONFORMIDADE

**Painel traseiro da cabine (separação da caçamba)**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de estepe (divisão do assoalho do porta-malas)**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de ar direita**

- EM CONFORMIDADE

**Caixa de ar esquerda**

- EM CONFORMIDADE

**Coluna dianteira esquerda (A)**

- EM CONFORMIDADE

**Coluna central direita**

- EM CONFORMIDADE

**Coluna dianteira direita (A)**

- EM CONFORMIDADE

**Coluna central esquerda (B)**

- EM CONFORMIDADE

**Coluna traseira direita (C)**

- EM CONFORMIDADE

**Coluna traseira esquerda (C)**

- EM CONFORMIDADE

**Assoalho do monobloco (habitaculo, area visivel)**

- EM CONFORMIDADE

**Assoalho do porta-malas ou caçamba**

- EM CONFORMIDADE


**Estrutura/folha do teto**


- EM CONFORMIDADE

**Coluna central (B)**

- EM CONFORMIDADE

## ANÁLISE DA ESTRUTURA DO VEICULO




EM CONFORMIDADE
Caixa de roda traseira direita
EM CONFORMIDADE
Torre do amortecedor dianteiro direito
EM CONFORMIDADE
Coluna traseira direita (C)
EM CONFORMIDADE
Caixa de ar direita
EM CONFORMIDADE
Longarina traseira direita
EM CONFORMIDADE
Caixa de roda (paralama interno) dianteira direita
EM CONFORMIDADE
Painel traseiro da cabine (separação da caçamba)
EM CONFORMIDADE
Longarina dianteira direita
EM CONFORMIDADE
Assoalho do monobloco (habitaculo, area visivel)
EM CONFORMIDADE
Condições da caçamba (compartimento de carga)
EM CONFORMIDADE
Assoalho do porta-malas ou caçamba
EM CONFORMIDADE
Coluna central direita
EM CONFORMIDADE
Painel dianteiro inferior/superior ou alma do para-choque
EM CONFORMIDADE
Coluna dianteira direita (A)

## FOTOS


### FRENTE.



### TRASEIRA.



### FRENTE 45 L.D.



### FRENTE 45 L.E.




### TRASEIRA 45 L.D.



### TRASEIRA 45 L.E.



### CAIXA DE AR L.D.



### CAIXA DE AR L.E.



## FOTOS

### COLUNA DIANTEIRA DIREITA




### COLUNA TRASEIRA DIREITA



### COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



### COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



### Painel Interno



### Hodômetro




### Painel Traseiro



### CAIXA DE ESTEPE / S.T.



## FOTOS

**LONG. T.D.**



**LONG. T.E.**




**LONG. D.D.**



**LONG. D.E.**




**Painel Frontal**




**PLACA**



**Lacre /QR code**



**GRAVAÇÃO VIDRO**




## FOTOS


### Numeração do Chassi



### Numeração do Motor



### ETA



[redacted]

[redacted]

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística a sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a 92CARPERICIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a 92CARPERICIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de REPROVAÇAO que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

ESTE LAUDO TEM CARÁTER *INFORMATIVO E CAUTELAR*, VISANDO AUXILIAR NA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO.