[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO


Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				N/I	JEEP	JEEP
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2025	2026		PRETA			13424

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

veiculo blindado!


A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO


TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO




CAIXA DE ESTEPE



ETIQUETA DO CHASSI



HODÔMETRO KM



CHASSI

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




[redacted]


Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR




ETIQUETA DO CINTO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

GRAVACAO PARA BRISA



MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



DOC. DO VEÍCULO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VIDRO TRASEIRO



Vistoriador


[redacted]

[redacted]

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

[redacted]

Auxiliar Conferente


[redacted]

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

[redacted]

Auxiliar Conferente

[redacted]