

Dados

Realizado Em: 15/09/2026 15:40

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Dados do veículo

	Marca: I	Modelo: VOLVO XC40 RECHARG...	Tipo: UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2021 / 2022	Quilometragem: 86239	Cidade: CAMPO GRANDE	UF Atual: MS
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ELETTRICO/FONTE EXTERNA	Combustível (Atual): ELETTRICO/ FONTE EXTE
Cor (BIN): PRETA	Cor (Atual): PRETA
Cambio (BIN): Não Informado	Cambio (Atual): Não informado


DESTAQUE



FRENTE



PANORÂMICA DIANTEIRA



CRLV


AUTOMÓVEL



LATERAL ESQUERDA



GRAVAÇÃO DE VIDRO



HODÔMETRO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CINTO



CAIXA DE AR ESQUERDA



TRASEIRA



PLACA TRASEIRA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PANORÂMICA TRASEIRA



CAIXA DE AR DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA COLUNA/CHASSI



CHASSI



LATERAL DIREITA



HABITÁCULO DO MOTOR





Nº do MOTOR



ETIQUETA MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL FRONTAL

REPAROS



CAPO

Checklist

PLACA:

- ✓ CONDIÇÃO DA PLACA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLACA TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- ✓ COMPARTIMENTO: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**
- ✓ NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**
- ✓ MOTOR: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

ETIQUETA:

- ✓ ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR: **ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL**

VIDROS:

- ✓ VIDRO LATERAL ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO LATERAL DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO VIGIA DIREITA: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO VIGIA ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO PÁRABRISA: **ORIGINAL**


LACRES:

- ✓ LACRE NÚMERO: **ORIGINAL**
- ✓ LACRE DA PLACA: **ORIGINAL**


CHASSI:

- ✓ CHASSI: **ORIGINAL**


Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)



45° traseira esquerda (Externo)

OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)

15 Para-lama dianteiro esquerdo - *PINTURA ORIGINAL*

18 Porta dianteira esquerda - *PINTURA ORIGINAL*

20 Porta traseira esquerda - *PINTURA ORIGINAL*

22 Lateral traseira esquerda - *PINTURA ORIGINAL*

24 Para-lama dianteiro direito - *PINTURA ORIGINAL*

27 Porta dianteira direita - *PINTURA ORIGINAL*


29 Porta traseira direita - *PINTURA ORIGINAL*

31 Lateral traseira direita - *PINTURA ORIGINAL*


33 Capô - *APRESENTA INDÍCIO DE REPARO DE FUNILARIA COM VESTÍGIO APARENTE DE REPINTURA*

35 Teto externo - *PINTURA ORIGINAL*


36 Tampa traseira porta-malas - *PINTURA ORIGINAL*



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)




45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionais

VEÍCULO APRESENTA INDÍCIO REPARO DE FUNILARIA COM VESTÍGIO APARENTE DE MASSA E/OU REPINTURA, SEM VESTÍGIO APARENTE DE REPARO NA ESTRUTURA COM CORTE E/OU SOLDA.



AVISOS IMPORTANTES! A vistoria é válida somente para o exato momento da realização da mesma. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso, ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais reguladores a administradores de trânsito no Brasil. Vistoria Cautelar A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais), este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo. **A vistoria é realizada exclusivamente de forma visual, sem desmontagem de componentes ou remoção de acessórios, não abrangendo áreas ocultas, inacessíveis ou encobertas por peças, revestimentos ou acessórios no momento da inspeção.**





VOLVO XC40 RECHARGE PE

REALIZADA EM: 15/09/2026 às 15:32

Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 12 rows containing vehicle details: Placa, Chassi, Marca/Modelo, Combustível, Cor, Tipo de veículo, Município/UF, Ano fabricação, Ano modelo, UF de Origem, UF Faturado, Caixa de câmbio, Situação, Espécie, Lotação, Potência, Carroceria, Cilindradas, Procedência, Situação Chassi, Capacidade carga, Eixo traseiro, Terceiro eixo, Documento importadora, Identidade importadora, Número DI, Fabricante, Segmento, Grupo modelo veículo, Capacidade máxima tração, Peso bruto, Última atualização.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 18 rows containing vehicle information: Placa, Situação, Marca/Modelo, Tipo de veículo, Montagem, Ano fabricação/Ano modelo, Procedência, Município/UF, Chassi, Motor, Renavar, Combustível, Cor, Capacidade de passageiros, Espécie, Cilindradas, Peso bruto(CMT), Eixo, Eixo Traseiro Dif, N° carroceria, Eixo auxiliar, Número do Câmbio, Número da Carroceria.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ELETRICO / FONTE EXTERNA	EL FONT EX	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]
Marca/Modelo: VOLVO / XC40 RECHARGE PE
Categoria: PARTICULAR
Procedência: IMPORTADA
Chassi: [REDACTED] **ORMAL**
Renava: [REDACTED]
Cor: PRETA
Potência: [REDACTED]
Peso bruto(PBT): [REDACTED]
Espécie: MISTO
Eixo: [REDACTED]

Situação: **CIRCULAÇÃO**
Tipo de veículo: UTILITARIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022
Município/UF: CAMPO GRANDE / MS
Motor: [REDACTED]
Combustível: EL FONT EX
Capacidade de passageiros: [REDACTED]
Cilindradas:
Peso bruto(CMT): [REDACTED]
Capacidade de car: [REDACTED]

Informações de proprietário

[REDACTED]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

⊘ Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

⊘ OUTRAS RESTRIÇÕES

INTENCAO DE VENDA

► DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

► SENATRAN / CSV - Para mais informações

► Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔗 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

► Recall

Não encontrado recall


ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.