

Dados

Realizado Em: 15/09/2026 15:37

Dados do solicitante/proprietário

Dados do veículo

Marca: HYUNDAI

Modelo: HB20 10M COMFORT

Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2023 / 2024

Quilometragem: 6441

Cidade: SAO PAULO

UF Atual: SP

Tipo de lacre: QR CODE

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA


Cor (BIN): PRATA

Cor (Atual): PRATA

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

AUTOMOVEL




LACRE/QRCODE



CHASSI




MOTOR




ETA BATENTE



ETA MOTOR



CAMBIO




ETIQUETA CINTO



GRAVAÇÃO VIDRO



FRENTE 45º





TRASEIRA 45º



COMPARTIMENTO MOTOR



COMPARTIMENTO INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA



LONGARINA DIANTEIRA

Checklist


IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


MOTOR:

- ✓ NUMERAÇÃO DO MOTOR: **BASE DA NUMERAÇÃO DENTRO DO PADRÃO**
- ✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR: **BASE DA NUMERAÇÃO DENTRO DO PADRÃO**


Croqui




45° dianteira direita (Externo)




Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.



A.R. VISTORIA VEICULAR

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



REALIZADA EM: 15/09/2026 às 15:13

Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 12 rows containing vehicle manufacturing data such as Placa, Chassi, Marca/Modelo, Combustível, Ano fabricação, etc.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 14 rows containing vehicle information from the national base, including Placa, Situação (CIRCULAÇÃO), Tipo de veículo, etc.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]		✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20 10M COMFORT	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO-SP / SP
UF de origem: SP	Chassi: [REDACTED] NORMAL
Motor: [REDACTED]	Renavar [REDACTED]
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: [REDACTED]	Potência: [REDACTED]
Cilindradas: [REDACTED]	Peso bruto(PBT): [REDACTED]
Peso bruto(CMT): [REDACTED]	Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga: 0	Eixo: [REDACTED]
Carroceria: INEXISTENTE	Nº da caixa de câmbio: [REDACTED]



Informações de proprietário

[REDACTED]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

❗ Parecer técnico (Cortesia)



📁 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED], sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo de [REDACTED] sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.