

	AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS AUTOMOTIVAS CNPJ: 57.558.898/0001-35 ENDEREÇO: RUA MARIA CANDIDA, 431 TELEFONE: (11) 24950-340 DATA VISTORIA: 27/08/2026 16:43:57		Número da Vistoria: XXXXXXXXXX
			 APROVADO

VISTORIA CAUTELAR



CLIENTE:	PARTICULAR
-----------------	------------

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	I/AUDI A3 LM 180CV
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2014	2015		PRETA			
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

Veículo blindado

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a MF VISTORIA VEICULAR AUTOMOTIVA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

autovisão

VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS

AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS
AUTOMOTIVAS

CNPJ: 57.558.898/0001-35
ENDEREÇO: RUA MARIA CANDIDA, 431
TELEFONE: (11) 24950-340
DATA VISTORIA: 27/08/2026 16:43:57

Número da Vistoria



APROVADO


DIANTEIRA 45° LADO DIREITO




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA



ETIQUETA DO CHASSI





**AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS
AUTOMOTIVAS**


CNPJ: 57.558.898/0001-35
ENDEREÇO: RUA MARIA CANDIDA, 431
TELEFONE: (11) 24950-340
DATA VISTORIA: 27/08/2026 16:43:57

Número da Vistoria




APROVADO

CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



LATERAL DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO





**AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS
AUTOMOTIVAS**

CNPJ: 57.558.898/0001-35
ENDEREÇO: RUA MARIA CANDIDA, 431
TELEFONE: (11) 24950-340
DATA VISTORIA: 27/08/2026 16:43:57

Número da Vistoria =



APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA




MOTOR



PANORÂMICA



DOC. DO VEÍCULO





**AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS
AUTOMOTIVAS**

CNPJ: 57.558.898/0001-35
ENDEREÇO: RUA MARIA CANDIDA, 431
TELEFONE: (11) 24950-340
DATA VISTORIA: 27/08/2026 16:43:57

Número da Vistoria



APROVADO


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



Vistoriador



	AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS AUTOMOTIVAS CNPJ: 57.558.898/0001-35	Número da Vistoria 	 APROVADO
--	---	---	---

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE	
	

Vistoriador	Auxiliar Conferente
	



AUTO VISAO VILA GUILHERME VISTORIAS AUTOMOTIVAS
CNPJ: 57.558.898/0001-35
ENDEREÇO: RUA MARIA CANDIDA, 431
TELEFONE: (11) 24950-340
DATA VISTORIA: 27/08/2026 16:43:57

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[REDACTED]