



Laudo Cautelar

Olho Vip

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em: 06/09/2026 11:53

O.S:

CNPJ: 10.925.703/0001-84

Vistoriador:

Digitador:

Dados do solicitante

Nome: DAVANTI MULTIMARCAS LTDA

CPF/CNPJ: 41626883000127

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: Marca: CHEVROLET Modelo: ONIX 1.0MT LT Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2017 / 2017 Quilometragem: 80583 Cidade: SAO BERNARDO DO CA... UF Atual: SP

CRLV: Não informado Nº do lacre: LACRE Tipo de lacre: numero Renavam: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):

Motor (BIN):

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cambio (BIN):

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual):

Motor (Atual):

Combustível (Atual): Não informado


Cor (Atual): PRETA

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

Olho Vip

CNPJ: 10.925.703/0001-84


Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340

AUTOMOVEL




CHASSI



N° DO MOTOR



HODÔMETRO



LACRE




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 1




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 3



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 4



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 5



ETIQUETA ETA 1



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2

Checklist

GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ VIDRO PARABRISA: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO DO CHASSI: **GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

MOTOR:

- ✓ CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: **ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ ETIQUETA ETA DO MOTOR: **ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL**

ESTRUTURA:

- ⚠ CAIXA DE AR LADO ESQUERDO: **APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO**
- ⚠ PAINEL DIANTEIRO: **APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO**

PLACA:

- ✓ LACRE: **LACRE NUMERO**

CÂMBIO:

- ✓ CÂMBIO COLETADO: **A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE OBSTRUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO**

Observações Adicionais

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO AVARIADA.
PAINEL FRONTAL AVARIADO.

Olho Vip


CNPJ: 10.925.703/0001-84

Telefone: 1144723889


E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340



Responsável:



Emitido por: Olho Vip



AVISO IMPORTANTE E CONDIÇÕES DA VISTORIA CAUTELAR

Este laudo é particular, analítico e informativo, registrando exclusivamente o estado do veículo no momento exato da avaliação, ou seja, no ato de compra e venda.

Validade e Alterações: A Olho Vip Vistorias não se responsabiliza por modificações, reformas estruturais ou trocas de peças feitas após a avaliação e saída do veículo das dependências da empresa (especialmente chassi, motor, câmbio e estrutura).

Limitações Técnicas: Não avaliamos neste laudo sistemas que exigem equipamentos especializados (como freios ABS, airbags, parte mecânica e elétrica) nem itens de funilaria/pintura substituíveis sem reparo estrutural (portas, capô, etc.).

Perícias Oficiais: Este documento não substitui laudos do Instituto de Criminalística nem perícias de seguradoras, que possuem critérios próprios de aceitação.

Padrões do Mercado: Como a vistoria cautelar não é regulamentada por lei, nossos critérios e nomenclaturas seguem o padrão técnico interno da empresa para garantir máxima transparência em nossos critérios.

Hodômetro: O histórico de quilometragem reflete apenas os dados do DETRAN. A vistoria CAUTELAR não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo no momento da vistoria.

Consultas de Dados e Débitos: As pesquisas na Base de Índice Nacional (BIN) dependem de fornecedores externos e órgãos oficiais. Dados sobre sinistros passados, débitos, gravames e multas são fornecidos como cortesia anexa e podem sofrer atrasos de atualização dos órgãos de trânsito.

Olho Vip

CNPJ: 10.925.703/0001-84

E-mail: olhovipfinanceiro@gmail.com

Avenida dos Estados, 8000 -Jd. Alzira Franco, Santo André/SP

CEP: 09290-340

Olho Vip


CNPJ: 10.925.703/0001-84

Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340



CONSULTA Nº:

CONFIDENCIAL PARA: Padua e Nascimento Vistorias automotivas LTDA-ME

REALIZADA EM: 05/09/2026 às 15:07



Dados de Fabricação do Veículo

Placa:	Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.0MT LT		
Chassi:	Motor:	Combustível: Alcool / Gasolina	
Cor: Preta	Tipo de veículo: Automovel		Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2017	UF de Origem: SP	
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: S	
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 80	
Carroceria: 999	Cilindradas: 1000	Procedência: Nacional	
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 0	Eixo traseiro: 0	
Terceiro eixo: 0	Documento importadora: 0	Identidade importadora: 0	
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: Auto	
Grupo modelo veículo: ONIX	Capacidade máxima tração: 13 0	Peso bruto: 130	
		Última atualização: 2017-05-03	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa:	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.0MT LT	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Chassi: NORMAL	Motor:
Renavam:	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1000
Peso bruto(PBT): 1.3	Peso bruto(CMT): 1.3
Potência: 80	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio:

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 10MT LT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: [REDACTED]

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Peso bruto(CMT): 130

Capacidade de carga: 0

Carroceria: INEXISTENTE

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2017

Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP / SP

Chassi: [REDACTED] **NORMAL**

Renavam: [REDACTED]

Cor: PRETA

Potência: 80

Peso bruto(PBT): 130

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

N° da caixa de câmbio: [REDACTED]



Informações de proprietário

Proprietário Atual: [REDACTED]

Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R\$ 303

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 174,08

DETRAN: R\$303,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

📌 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

📌 Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA


NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



(11) 91666-8244



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.925.703/0001-84** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.925.703/0001-84 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.925.703/0001-84 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.