PLENAOESTE SUMARÉ VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 51.356.241/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO VI, 196
TELEFONE: (11) 32799-996
DATA LAUDO: 07/08/2026 11:46:36

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: DEALER BYD NAÇÕES UNIDAS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	BYD	I/BYD SONG PLUS PREM DM

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2026	0	PRETA	[redacted]	0	11473

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

- ⚠ ATENTE-SE PARA **RESTRIÇÕES ESTADUAL**
- ⚠ ATENTE-SE PARA **RESTRIÇÕES NACIONAL**
- ⚠ ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
- ✓ **LEILÃO**
- ✓ **SINISTRO**
- ✓ **HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
- ⊖ **HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
- ⊖ **HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
- ⚠ ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAOESTE SUMARE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAOESTE SUMARÉ VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 51.356.241/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO VI, 196
TELEFONE: (11) 32799-996
DATA LAUDO: 07/08/2026 11:46:36

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PLENAOESTE SUMARÉ VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 51.356.241/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO VI, 196
TELEFONE: (11) 32799-996
DATA LAUDO: 07/08/2026 11:46:36

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



PANORÂMICA



PLENAOESTE SUMARÉ VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 51.356.241/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO VI, 196
TELEFONE: (11) 32799-996
DATA LAUDO: 07/08/2026 11:46:36

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO


LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLENAOESTE SUMARÉ VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 51.356.241/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO VI, 196
TELEFONE: (11) 32799-996
DATA LAUDO: 07/08/2026 11:46:36

Número do Laudo : [redacted]

APROVADO

ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



PLENAOESTE SUMARÉ VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 51.356.241/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO VI, 196
TELEFONE: (11) 32799-996
DATA LAUDO: 07/08/2026 11:46:36

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



_____

Vistoriador

[redacted]