



CÓD.:  
DATA: 13/08/2026 16:07



CONFORME

LAUDO CAUTELAR :

## DADOS DO CLIENTE

Nome:

Telefone:

E-mail:

## DADOS DO VEÍCULO

Marca: LR  
Ano Fab. / Modelo: 2017 / 2017  
Placa:   
Combustível: DIESEL  
Modelo: DISC SPT TD4 SE  
Cor: CINZA  
Município: SANTANA DE PARNAIBA-SP  
KM: 107.360

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO   | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO |
|--------|----------------|-----------------|---------------|
| Chassi |                |                 |               |
| Motor  |                |                 |               |
| Câmbio |                |                 |               |

## ANÁLISE DOS ITENS

### 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

### 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE



## 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS



### FOTOS

DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CRLV



CHASSI



MOTOR



PLACA



HODÔMETRO



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E



LACRE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLAQUETA FABRICAÇÃO



## CAIXA DE ESTEPE



## OBSERVAÇÕES

Veículo Blindado com acesso limitado a estrutura.

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, [REDACTED] por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

CÓDIGO: [REDACTED]  
DATA: 13/08/2026 15:58  
IMPRESSÃO 13/08/2026 16:13

**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:** [REDACTED]**BASE ESTADUAL**

|                 |                    |             |            |
|-----------------|--------------------|-------------|------------|
| ANO FABRICAÇÃO: | 2017               | ANO MODELO: | 2017       |
| MARCA / MODELO: | LR/DISC SPT TD4 SE | COR:        | CINZA      |
| COMBUSTÍVEL:    | DIESEL             | ESPÉCIE:    | MISTO      |
| TIPO VEÍCULO:   | UTILITARIO         | CATEGORIA:  | PARTICULAR |

**FICHA TÉCNICA**

|                  |            |              |            |
|------------------|------------|--------------|------------|
| PASSEGEIROS:     | [REDACTED] | PROCEDÊNCIA: | NACIONAL   |
| CILINDRADAS:     | [REDACTED] | POTÊNCIA:    | [REDACTED] |
| CAPAC. DE CARGA: | [REDACTED] | CMT/PBT:     | [REDACTED] |
| QTD. DE EIXOS:   | [REDACTED] |              |            |

**FICHA CADASTRAL**

|                   |                        |                   |               |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| DATA EMISSÃO CRV: | 05/04/2019             | DT LICENCIAMENTO: |               |
| MUNICÍPIO PLACA:  | SANTANA DE PARNAIBA-SP | RENAVAM:          | [REDACTED]    |
| CHASSI:           | [REDACTED]             | SITUAÇÃO VEÍCULO: | EM CIRCULACAO |
| TIPO CHASSI:      | NORMAL                 |                   |               |

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

|                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: | [REDACTED] |
|------------------|-----------|------------|

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

|                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: | [REDACTED] |
| CARROCERIA:      |           |            |

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| BLOQUEIO FURTO: | NADA CONSTA | JUDICIAL:   | NADA CONSTA |
| BLOQUEIO        | NADA CONSTA | FINANCEIRA: | NADA CONSTA |
| ADMINISTRATIVA: | NADA CONSTA | RENAJUD:    | NADA CONSTA |
| TRIBUTÁRIA:     | NADA CONSTA |             |             |

**RESTRIÇÕES (NACIONAL)**

|              |             |              |             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| RESTRIÇÃO 1: | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO 2: | NADA CONSTA |
|--------------|-------------|--------------|-------------|

RESTRIÇÃO 3:

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4:

NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

|                |      |                    |      |
|----------------|------|--------------------|------|
| DETRAN:        | 0,00 | MUNICIPAIS:        | 0,00 |
| DER:           | 0,00 | POL. ROD. FEDERAL: | 0,00 |
| DERSA:         | 0,00 | RENAINF:           | 0,00 |
| CETESB:        | 0,00 | IPVA:              | 0,00 |
| DPVAT:         | 0,00 | MULTAS:            | 0,00 |
| LICENCIAMENTO: | 0,00 |                    |      |

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

|                        |  |
|------------------------|--|
| PROPRIETÁRIO ATUAL:    |  |
| PROPRIETÁRIO ANTERIOR: |  |

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| PLACA:           |                          |
| MARCA/MODELO:    |                          |
| COR:             | Cinza                    |
| TIPO DE VEÍCULO: | Utilitario               |
| MUNICÍPIO / UF:  | SANTANA DE PARNAIBA / SP |
| ANO FAB/MODELO:  | 2017/2017                |
| COMBUSTÍVEL:     | Diesel                   |
| ESPÉCIE:         | Misto                    |
| UF ORIGEM:       | SP                       |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                  |  |                   |      |
|------------------|--|-------------------|------|
| MOTOR:           |  | POTÊNCIA:         |      |
| CAMBIO:          |  | CAP. MAX. TRAÇÃO: |      |
| CILINDRADAS:     |  | TIPO CARROCERIA:  | JIPE |
| SITUAÇÃO CHASSI: |  | SITUAÇÃO VEÍCULO: | S    |
| NUMERO EIXOS:    |  | PESO BRUTO TOTAL: |      |
| NUM. TERC. EIXO: |  | CAP. DE CARGA:    |      |
| NUM. EIXO TRAS.: |  |                   |      |

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

|                   |     |                   |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| COMUN. VENDA:     | NÃO | ROUBO E FURTO:    | NÃO |
| RENAINF (MULTAS): | NÃO | INDICADOR ALARME: | NÃO |
| RECALL:           | NÃO | INDICADOR LEILÃO: | NÃO |
| RENAJUD:          | NÃO |                   |     |

OUTRAS RESTRIÇÕES

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESTRIÇÃO 1: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 2: | SEM RESTRICAO |
| RESTRIÇÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 4: | SEM RESTRICAO |

HISTÓRICO DE CSV

 **FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)**

IDENTIFICAÇÃO:

 **BAIXAR CSV**

### RECALL

 NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

### ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

### LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

### INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

### OUTROS ALERTAS

 **FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!**

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

### HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

**ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.**

#### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED] desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da [REDACTED] limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada.**

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.