Modelo do veículo: FORD BRONCO S BADLANDS

N° da vistoria: [redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Placa: [redacted]

[redacted]

Vistoria Consulta

APROVADO

APROVADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Placa: [redacted]
Cor: **PRETA**
Ano de fabricação: **2025**
Data da vistoria: **07/08/2026**
UF: **MG**
Capacidade:
Ano do modelo: **2025**
Fabricante: **I**
Modelo: **FORD BRONCO S BADLANDS**
Combustível: **GASOLINA**
Km: **25440**
Renavam: [redacted]
Motor:
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Unidade: **Montes Claros**

Dados do solicitante:
BORBOREMA VEICULOS & ACESSORIOS LTDA - 23.887.221/0001-29

Dados do proprietário: [redacted]

Conclusão gráfica

Consultas (12 itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro

Pintura (11 itens verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita

Estrutura (26 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda
- Coluna Central Direita
- Painel Frontal
- Painel Traseiro
- Caixa De Ar Direita




Frente



Traseira

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados




Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	Integro	2 - Longarina dianteira direita	Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	Integro	4 - Longarina traseira direita	Integro
5 - Longarina traseira esquerda	Integro	6 - Coluna Dianteira Direita	Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	Integro	8 - Coluna central direita	Integro
9 - Painel frontal superior	Integro	10 - Painel traseiro	Integro
11 - Caixa de Ar Direito	Integro	12 - Caixa de Ar Esquerdo	Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	Integro	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	Integro	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	Integro
17 - Coluna Traseira Direita	Integro	18 - Coluna Traseira Esquerda	Integro
19 - Caixa de estepe	Integro	20 - Painel corta-fogo	Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	Integro	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	Integro	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	Integro
25 - Assoalho Direito	Integro	26 - Assoalho Esquerdo	Integro

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Porta Traseira Direita		
3 - Teto			4 - Tampa Do Porta Malas		
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo			6 - Porta Dianteira Direita		
7 - Porta Dianteira Esquerda			8 - Porta Traseira Esquerda		
9 - Paralama Dianteiro Direito			10 - Lateral Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Direita					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo) [redacted]

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo) [redacted]

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
Original, dentro dos padrões do fabricante

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Observações

Veículo possuí reboque. Veículo possuí teto solar. Caixa de ar com proteção de plástico.

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos

[redacted]

CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos


[redacted]

ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO


[redacted]


ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO


[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR


Fotos


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA




LONGARINA DIREITA

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR


Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)

[redacted]

LEITURA VIO CRLV 1

[redacted]

LEITURA VIO CRLV 2

[redacted]

LEITURA VIO PLACA 1

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



Adicional 1



Adicional 2



Adicional 3



Adicional 4



Adicional 5



Adicional 6

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



Adicional 7



LEITURA VIO PLACA 2



assinatura

[redacted]

Emitido pela AUTO VISTORIAS

APROVADO

CERTIFICADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR, emitido pela AUTO VISTORIAS.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 07/08/2026 | N° da vistoria: [redacted]

Marca/modelo: I/FORD BRONCO S BADLANDS | Placa: [redacted]

Nome Fantasia: AUTO VISTORIAS

Endereço: Avenida Floriano Neiva, 413 - Alto São João, Montes Claros, MG





EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do

motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.

CONSULTADO EM: 07/08/2026 ÀS 08:13

RESULTADO DA CONSULTA: AGRAMAX - CONSULTA FULL

Rede AgraMax VISTORIAS

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: I/FORD BRONCO S BADLANDS

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2025/2025

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

3 PONTOS DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS	BASE NACIONAL	AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES	PARECER TÉCNICO	RENAINF	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	SISCSV	CRED GRAVAME 2
LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	INDÍCIO DE SINISTRO	DECODIFICADOR + FIPE	SISCSV - SINISTRO			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted] **COR:** PRETA **TIPO:** CAMIONETA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO **POTÊNCIA:** 253CV

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: [redacted] **MUNÍCIPIO:** MONTES CLAROS

CHASSI: [redacted] **UF:** MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/12/2025 **COR:** PRETA

MARCA: I/FORD BRONCO S BADLANDS **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2025

ANO DO MODELO: 2025 **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA

TIPO: CAMIONETA **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA **RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: **RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00

ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA
CHASSI: [redacted]	**N° DO MOTOR:** [redacted]
RENAVAM: [redacted]	**COR:** PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	**ANO DO MODELO:** 2025
MUNICÍPIO/UF: MONTES CLAROS/MG	**QTD. DE PASSAGEIROS:** 5
CAPACIDADE DE CARGA: 43	**ESPÉCIE:** MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	**CÂMBIO:**
N° DE EIXOS: 2	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF:	**CILINDRADAS:** 1992
CHASSI REMARCADO: NORMAL	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**TIPO DO VEÍCULO:** CAMIONETA
CMT: 322	**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/FORD BRONCO S BADLANDS	**PBT:** 222
POTÊNCIA: 253	**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA [redacted]	**CHASSI** [redacted]
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	**MUNICIPIO/UF:** MONTES CLAROS/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	**MARCA/MODELO:** I/FORD BRONCO S BADLANDS
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	**ANO DO MODELO:** 2025
TIPO: CAMIONETA	**ESPÉCIE:** MISTO
CILINDRADAS: 1992	**POTÊNCIA:** 253
Nº DE EIXOS: 2	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 43	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** PRETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL):** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 999
PESO BRUTO: 222	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 322	**RENAVAM:**

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 07/08/2026

SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

SISCSV

RESULTADO: SISTEMA TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL

CRED GRAVAME 2

PLACA:	**MUNÍCIPIO:** 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	**UF DA PLACA:** MG
CHASSI: [redacted]	**ANO DE FABRICAÇÃO:** 0
ANO MODELO: 0	**CÓDIGO DO AGENTE:** 278
DOCUMENTO DO AGENTE: [redacted]	**NOME DO AGENTE:** BCO.BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	**N° DO CONTRATO:** [redacted]
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/12/2023	**DOCUMENTO FINANCIADO:** 1
NOME DO FINANCIADO:	**N° DA RESTRIÇÃO:** [redacted]
DATA DE INCLUSÃO:	**DATA DA EMISSÃO:**
UF DO GRAVAME:	

ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LCCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASS [redacted]	**FABRICANTE:** FORD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	**ANO DO MODELO:** 2025
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
TIPO DA CARROCERIA:	**REGIÃO GEOGRÁFICA:** COSTA RICA / MEXICO / TRINIDAD
PAÍS: MEXICO	**LOCAL DA FÁBRICA:**
MARCA: FORD	**MODELO:** I/FORD BRONCO S BADLANDS
VERSÃO:	**MOTOR:** 2.0
PESO BRUTO: 222	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 003513-0

COMBUSTÍVEL: GASOLINA


MARCA: FORD

MODELO: BRONCO SPORT BADLANDS 2.0L TB 4WD AUT.

DADOS FIPE DISPONÍVEIS

FIPE

CÓDIGO FIPE: 003513-0



VALOR ATUAL

R$ 229.634,00 (08/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

0.36%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
07/08/2026	25440	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.