



CONFERI VISTORIA

CNPJ: 56.305.520/0001-67

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

✓ APROVADO

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO


OS N°

Nome	CPF/CNPJ
EDU MOTORS	000000000000
Nome do proprietário	CPF
Particular	000000000000

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	Marca/Modelo	Tipo	
	FORD ECOSPORT XLT16FLEX	CAMIONETA	
Fabricação/Modelo	Quilometragem		
2008 / 2009	237266		
Cidade	ESTADO		
JANDIRA	SP		
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre	Renavam
		AMARELO	
Chassi BIN	Chassi ATUAL		
Motor BIN	Motor ATUAL		
Combustível BIN	Combustível ATUAL		
ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA		
Cor BIN	Cor ATUAL		
PRETA	PRETA		
Câmbio BIN	Câmbio ATUAL		
não informado	não informado		






CHASSI




MOTOR




PLACA




ETIQUETA ETA



LONGARINA DIANTEIRA 1




LONGARINA DIANTEIRA 2



GRAVAÇÃO DE VIDRO



LONGARINA TRASEIRA 1




LONGARINA TRASEIRA 2



TORRE DO AMORTECEDOR 1



TORRE DO AMORTECEDOR 2




EXTRA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



EXTRA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



KM



EXTRA



EXTRA



LACRE

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Região da longarina traseira/Painel traseiro danificados.

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ -CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."

✓ -01 MOTOR: 01.1 MOTOR SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO.

✓ -02 ETIQUETAS ETAS: DENTRO DO HABITUAL PADRÃO

✓ -GRAVAÇÕES DE VIDROS: DENTRO DO HABITUAL PADRÃO

! 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA.

Assinatura cliente:

Ao assinar o laudo o cliente está ciente com o estado atual do veículo e concorda com os termos.

AVISOS IMPORTANTES!

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

56.305.520 HENRIK MEQUELINO LIMA
CNPJ:56.305.520/0001-67
atendimento@conferivistoria.com tel: (11) 5858-9709

R Jose Aparecido De Oliveira, N° 95 Bairro Vila
Lucinda
Jandira - SP, CEP: 06.626-3500
Emitido por: Henrik Mequelino Lima

