

Resultado:

**APROVADO**

Número:

Data:

19/09/2026

Página:

1 de 4

## Dados do Cliente

Solicitante:

CNPJ/CPF Solicitante:

## Dados do Veículo

Marca/Modelo:

PEUGEOT | I/PEUGEOT 208 GRIFFE 1AT

Combustível:

ALCOOL/GASOLINA

Placa:

Data Emissão CRLV:

Kilometragem:

62053

Renavam:

Fabricação/Modelo:

2021 / 2022

## Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

## Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Não obrigatória

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro do padrão

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Não obrigatória

DO ASSOALHO:

Não obrigatória

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

## Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 2026

Resultado:


**APROVADO**

Número:

Data: 19/09/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 2026


Resultado:

**APROVADO**


Data: 19/09/2026

Página: 3 de 4


Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 2026

Resultado:

**APROVADO**

Número:

Data: 19/09/2026

Página: 4 de 4


Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



COMPARTIMENTO MOTOR

