

Resultado:

APROVADO

Número:

Data:

19/09/2026

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante: _____ CNPJ/CPF Solicitante: _____

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
AUDI I/AUDI Q3 2.0TFSI	GASOLINA	_____	
Kilometragem:	Renavam:		Fabricação/Modelo:
21597	_____		2024 / 2024

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: _____ Motor BIN: _____

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Não obrigatória
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Não obrigatória
DO ASSOALHO: Não obrigatória	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:


Data: 19/09/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda




Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 19/09/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita




EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



COMPARTIMENTO MOTOR



SÃO PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 2026