

**ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL**

CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 11/03/2026 12:05:38

Número da Vistoria = [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:** SEMPRE MAIS VEÍCULOS**DADOS DO PROPRIETARIO**

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	TOYOTA CCROSS XRE 20
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	PRATA	[REDACTED]	[REDACTED]	70192
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO MIGUEL 2 VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA





LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TRASEIRA DIREITA 90°



GRAVACAO PARA BRISA





ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





ETIQUETA DO CINTO




MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



COLUNA TRASEIRA DIREITA





COLUNA CENTRAL DIREITA




PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




DOC. DO VEÍCULO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO KM





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA INFERIOR



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA INFERIOR



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





ASTRO VISTORIAS SÃO MIGUEL


CNPJ: 13.273.059/0001-03
ENDEREÇO: AVENIDA SAO MIGUEL, 8868
TELEFONE: (11) 23738-165
DATA VISTORIA: 11/03/2026 12:05:38

Número da Vistoria



APROVADO

COMPARTIMENTO DO MOTOR




TRASEIRA ESQUERDA 90°



Vistoriador



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente