



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



Modelo:
KICKS SENSE CVT

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Chassi:

Vistoriador:

Placa:

UF:
MG

Km:
34319

Cor:

BRANCA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação:
2023

Ano do modelo:
2024

Unidade:

Data da vistoria:
21/08/2026

Fabricante:
NISSAN

Motor:

Conclusão gráfica



Consultas (9 itens verificados)

● Outros Estados

● Cred Bdv Ii (Bin)

● Cred Agregados

● Cred Hist Rf

● Siscsv

● Cred Gravame 2

● Leilão Base Comercial



Estrutura (25 itens verificados)

● Torre Do Amortecedor Direita

● Torre Do Amortecedor Direita

● Torre Do Amortecedor Esquerda

● Torre Do Amortecedor Esquerda

● Longarina Direita

● Caixa De Roda Dianteira Direita

● Longarina Esquerda



Frente




Traseira





Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	● CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	● CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	● CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	● CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	● CONFORME
13 - Painei traseiro	● CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	● CONFORME
19 - Coluna central esquerda	● CONFORME
21 - Caixa de estepe	● CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	● CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	● CONFORME

Peça	Análise
2 - Torre de amortecedor tras. Direito	● CONFORME
4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● CONFORME
6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● CONFORME
8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● CONFORME
10 - Coluna Traseira Direita	● CONFORME
12 - Caixa de Ar Direito	● CONFORME
14 - Longarina traseira esquerda	● CONFORME
16 - Longarina traseira direita	● CONFORME
18 - Coluna central direita	● CONFORME
20 - Caixa de Ar Esquerdo	● CONFORME
22 - Assoalho Direito	● CONFORME
24 - Painei frontal superior	● CONFORME



Condição e Numeração do Chassi

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

- **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.





HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo não possui histórico de quilometragem em nossas bases



(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Item excluído de parecer

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag's, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avariação de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.





PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo tem 4 autuações e não tem Multas.

IPVA 2026: Isento/Imune.


Taxa Licenciamento Paga: 2026.

Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.

Situação do Veículo: Restrições: - SEM RESTRICAO.



Fotos



CRV/CHEVROLET



Hodômetro



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA


Fotos



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA
MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA
DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA

Fotos



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA




Placa



PAINEL TRASEIRO




LACRE DE PLACA/QR CODE



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO



Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA

DETRAN 01



Fotos



SENATRAN 01



SENATRAN 02



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL



CONSULTA PRF




IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO



Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PORTA MALAS GUARNIÇÃO REMOVIDA



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO

Fotos



DATA DE PEÇA (FAROL DIREITO)



DATA DE PEÇA (FAROL ESQUERDO)




FIXAÇÃO DO CAPO



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ASSOALHO DO PORTA MALAS



Fotos



FIXAÇÃO TAMPA TRASEIRA

RESULTADO ENCONTRADO PARA:
MARCA/MODELO:
NISSAN/KICKS SENSE CVT
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023/2024
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS
0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ✓	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CRED HIST RF ✓	 SISCSV ✓	 CRED GRAVAME 2 ✓	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓	 LEILÃO PLUS ✓
 CRED IND. SINISTRO ✓	 SISCSV - SINISTRO -						

DADOS DO VEÍCULO

	COR: BRANCA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	

OUTROS ESTADOS

PLACA:	MUNÍCIPIO: SANTA LUZIA
CHASSI:	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/10/2023	COR: BRANCA
MARCA: NISSAN/KICKS SENSE CVT	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)	
PLACA: [REDACTED]	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: [REDACTED]	N° DO MOTOR: [REDACTED]
RENAVAM: [REDACTED]	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: SANTA LUZIA/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: [REDACTED]
CAPACIDADE DE CARGA: 0	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
N° DE EIXOS: [REDACTED]	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: [REDACTED]
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: [REDACTED]	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: NISSAN/NISSAN/KICKS SENSE CVT	PB: [REDACTED]
POTÊNCIA: [REDACTED]	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
 SEM RISCO	

CRED AGREGADOS	
[REDACTED]	[REDACTED]
ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: SANTA LUZIA/MG
FABRICANTE: NISSAN	MARCA/MODELO: NISSAN/KICKS SENSE CVT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: [REDACTED]	POTÊNCIA: [REDACTED]
N° DE EIXOS: [REDACTED]	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: [REDACTED]	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: [REDACTED]
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL): [REDACTED]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: [REDACTED]	CARROCERIA/TIPO: [REDACTED]
PESO BRUTO: [REDACTED]	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: [REDACTED]	RENAVAM:

CRED HIST RE

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

ANO FABRICAÇÃO: 2023

ANO MODELO: 2024

CMC

CMT

TIPO CARROCERIA CÓDIGO

TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR

CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS

COMBUSTÍVEL CÓDIGO

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR CÓDIGO:

COR: BRANCA

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃO

MARCA/MODELO CÓDIGO

MARCA/MODELO: NISSAN/KICKS SENSE CVT

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: SANTA LUZIA

QTD. EIXO

PBT:

POTÊNCIA

Nº IDENTIFICAÇÃO PRO

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

TIPO VEÍCULO CÓDIGO

TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL

UF JURISDIÇÃO:

INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO

INDICADOR RECALL 1: NÃO

INDICADOR RECALL 2: NÃO

INDICADOR RECALL 3: NÃO

INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO

RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO

RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:

RESTRIÇÃO RFB:

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO

TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:

TIPO ARRENDATÁRIO:

Nº CARROCERIA:

REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:

REMARCAÇÃO CHASSI:

DATA EMISSÃO CRV: 20/08/2026

DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

ORGÃO RFB CÓDIGO:

ORGÃO RFB:

Nº EIXO AUXILIAR:

Nº EIXO TRASEIRO:

NATUREZA FATURADO:

UF FATURADO:

NATUREZA IMPORTADOR:

DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:

PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:

PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO
TIPO PROPRIETÁRIO: FÍSICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
21/08/2026	34319	VISTORIA CAUTELAR
TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1		

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros

quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.