



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				DIESEL	M.BENZ	I/M.BENZ 415CDISPRINTERM
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018		PRATA			372255
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
NUMERO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO MOTOR ENCONTRA-SE:	✓ OK	
TWI	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



ETIQUETA VIS COLUNA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°






CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



PANORÂMICA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA





APROVADO

ETIQUETA VIS MOTOR

COMPARTIMENTO DO MOTOR



CHASSI

HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO

LACRE DA PLACA





MOTOR





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

