



Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				DIESEL/ELÉTRICO	LAND ROVER	I/LR DISC D300 LE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024		PRETA			21585
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	 ATENÇÃO	VEÍCULO BLINDADO
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO





TRASEIRA 45° LADO DIREITO

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LATERAL DIREITA

LATERAL ESQUERDA






LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



CHASSI



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS COLUNA



MOTOR



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





COLUNA TRASEIRA DIREITA

COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA

ETIQUETA DO CINTO





PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO






CAIXA DE AR LADO DIREITO

DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

