



Laudo Cautelar


21/09/2026 11:00



Ano Fabricação	2022	Município	SAO PAULO
Ano Modelo	2022	UF	SP
Marca	PORSCHE	Tipo	Automovel
Modelo	PORSCHE TAYCAN 4S	Espécie	Passageiro
Cor	Cinza	Capacidade Pas.	
Potência		Motor	
Cilindradas		Câmbio	
Combustível	Eletrico / Fonte Externa	Renavam	
Segmento	Auto	Hodômetro	20349
Procedência	Importado		



VEÍCULO PERICIADO



**Numeração do Motor**

1 - MOTOR COM CARACTERÍSTICAS APARENTEMENTE SEMELHANTE AS DO FABRICANTE, SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO

Numeração do Chassi

1 - SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / CONFERE BIN

Numeração do Câmbio

1 - GRAVAÇÃO OBSTRUIDA/SEM ACESSO

Estrutura

1 - NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES

Originalidade Estrutura

Longarina Dianteira Direita ORIGINAL	Longarina Dianteira Esquerda ORIGINAL	Longarina Traseira Esquerda ORIGINAL
Longarina Traseira Direita ORIGINAL	Coluna Dianteira Direita ORIGINAL	Coluna Dianteira Esquerda ORIGINAL
Coluna Central Direita ORIGINAL	Coluna Central Esquerda ORIGINAL	Coluna Traseira Esquerda ORIGINAL
Coluna Traseira Direita ORIGINAL	Painel Frontal ORIGINAL	Painel Traseiro ORIGINAL

Análise de Vidros

Parabrisa ORIGINAL Fabricação: 2022	Vidro Dianteiro Esquerdo ORIGINAL Fabricação: 2022	Vidro Traseiro Esquerdo ORIGINAL Fabricação: 2021
Vidro Lateral Esquerdo ORIGINAL Fabricação: 2022	Vidro Traseiro ORIGINAL Fabricação: 2022	Vidro Lateral Direito ORIGINAL Fabricação: 2022
Vidro Traseiro Direito ORIGINAL Fabricação: 2021	Vidro Dianteiro Direito ORIGINAL Fabricação: 2021	

Etiquetas

Etiqueta Coluna ORIGINAL	Etiqueta Motor ORIGINAL	Etiqueta Piso SEM CAMPO VISUAL
------------------------------------	-----------------------------------	--

Emplacamento

1 - PLACA MERCOSUL APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO

Itens de Segurança


Pneus BOM	Setas BOM	Luz de Posição BOM
Faróis BOM	Luz de Placa BOM	Luz de Ré BOM
Luz de Freio BOM	Buzina BOM	Placa BOM

Itens de Verificação

Lanterna Direita CONFERE	Luz de Freio CONFERE	Luz de Ré CONFERE
Setas CONFERE	Pisca Alerta CONFERE	Buzina CONFERE
Limpador de Parabrisa CONFERE	Funilaria CONFERE	Pintura CONFERE
Escapamento CONFERE	Cintos de Segurança CONFERE	Placas CONFERE
Suspensão	Película Refletiva	Macaco

CONFERE	CONFERE	CONFERE
Protetor de Roda CONFERE	Numeração de Chassi CONFERE	Encosto de Cabeça CONFERE
Numeração dos Vidros CONFERE	Numeração do Motor CONFERE	Parasol Condutor CONFERE
Pneus CONFERE	Padrão dos Pneus CONFERE	Freio de Mão CONFERE
Lanterna Traseira CONFERE	Farol Baixo CONFERE	Farol Alto CONFERE
Estepe CONFERE	Chave de Roda CONFERE	

Fotos Principais



CRLV



COMPARTIMENTO DE MOTOR



NUMERO DE MOTOR




CHASSI



HODOMETRO



INSTRUMENTOS



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

Observação

VEICULO COM ARANHÃO NA LATERAL TRASEIRA DIREITA E PORTA TRASEIRA DIREITA COM FORME AS FOTOS ANEXADAS AO LAUDO.

Parecer Final

APROVADO

Vistoriador Responsável

[Redacted Signature]

Fotos



FRENTE DIREITA



FRENTE ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA




TRASEIRA ESQUERDA



ETA COMP. MOTOR



ETA PORTA



ETIQUETA CINTO DIREITO



ETIQUETA CINTO ESQUERDO



LONG. DIANTEIRA DIREITA BAIXO



LONG. DIANTEIRA ESQUERDA CIMA



LONG. DIANTEIRA ESQUERDA
BAIXO



LONG. TRASEIRA DIREITA BAIXO



LONG. TRASEIRA ESQUERDA BAIXO




QR CODE PLACA



LONG. DIANTEIRA DIREITA CIMA




PORTA TRASEIRA DIREITA



LATERAL TRASEIRA DIREITA



SEGUNDA NUMERAÇÃO DO MOTOR



IDENTIFICACAO VIDRO



Laudo Cautelar

21/09/2026 11:00

Leilão Prime

1 - Leilões Corporativos ☑ Nada Consta	2 - Leilões Varejo ☑ Nada Consta	3 - Leilões Diversos ☑ Nada Consta	4 - Leilões Privados ☑ Nada Consta
5 - Parecer Técnico ☑ Nada Consta	6 - Indício ☑ Nada Consta	7 - Securitário e Vistoria ☑ Nada Consta	8 - Remarketing ☑ Nada Consta

Parecer Técnico

Base Estadual

			Marca I PORSCHE
Modelo PORSCHE TAYCAN 4S	Cor CINZA	Ano Fabricação 2022	Ano Modelo 2022
Combustível EL FONT EX	Tipo AUTOMOVEL	Espécie PASSAGEIRO	Categoria PARTICULAR
Município SAO PAULO	UF SP	Passageiros 5	Carroceria INEXISTENTE
CMT	PBT	Situação CIRCULACAO	Tipo Remarcação Chassi NORMAL
Roubo Furto NADA CONSTA	Procedência IMPORTADA		

Base Federal

Renovar	Placa	Chassi	Modelo I/PORSCHE TAYCAN 4S
Marca I/PORSCHE	Cor CINZA	Ano Fabricação 2022	Ano Modelo 2022
Combustível ELETRICO/FONTE EXTERNA	CATEGORIA PARTICULAR	Espécie PASSAGEIRO	Município SAO PAULO
UF SP	Tipo AUTOMOVEL	Passageiros 5	Ocorrência N CONSTA ROUBO/FURTO
Tipo Remarcação Chassi NORMAL	Situação Veículo CIRCULACAO	Procedência ESTRANGEIRO	NUMERO DT [REDACTED]

Restrições Diversas

Débitos

Existe IPVA	Valor IPVA R\$ 0,00
	Valor Multa
	Valor Licenciamento
	Valor Dpvt R\$ 0,00

Valor Municipais
R\$ 0,00

Proprietário

Tipo Doc.
FISICA

Doc. Proprietário

Proprietário

Comunicado de Compra / Venda

LIC Data
02/06/2023

Emissão CRLV
03/06/2022

Comunicação de Venda

Decodificador

	Fabricante PORSCHE	Ano Fabricação 2022
Ano Modelo 2022	Combustível Eletrico	Tipo Carroceria
Região Geográfica Europa	País Alemanha	Fábrica
Marca PORSCHE	Modelo Taycan 4S Aut. 390 kW BEV 4P	Veículo
	Digito Verificador OK	

Conclusão
Completa

Histórico de Roubo e Furto

NADA CONSTA


Termo de Ciência do Contratante

Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Sistema Base tem o objetivo exclusivo de [REDACTED] com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Sistema Base se limita em apresentar as informações que estão nas base e sites consultados sem nada modificar, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações, antes de concluir a negociação do veículo. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, que não é válida como certidão e as informações acima descritas são de uso exclusivo do destinatário e sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, pode caracterizar ilícito civil. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Sistema Base, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declaram que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.

Importante: Portanto, por este quesito e também pelos demais acima apontados, a Sistema Base recomenda sempre a realização de uma vistoria cautelar, que visa atestar e garantir as condições físicas do veículo. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão informadas se houver comunicação com a(s) respectiva(s) base(s) no ato da consulta. Caso não saia as informações de Restrição e Multas (e estas sejam importantes para sua análise), sugerimos pesquisar diretamente o site do Detran de origem do veículo e anexar o extrato a esta pesquisa. Caso haja falha na comunicação com a base de Roubo/Furto, sugerimos contatar nosso Suporte Técnico para uma análise mais aprofundada e atualização de pesquisa.


*** A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO**

ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



O presente parecer técnico consiste em verificar vestígios aparentes ou não de procedimentos de adulteração e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, eximindo a empresa por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo e seus agregados posteriores a esta data e, tão pouco, pelos dados obtidos nas consultas fornecidas por órgãos públicos e/ou terceiros. Autorização: Autorizo a utilização de dados contidos neste Laudo de Vistoria para fins de redução de riscos em processos que envolvam veículos.

ORIGINALIDADE DA PINTURA



O presente parecer técnico consiste em verificar vestígios aparentes ou não de procedimentos de adulteração e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, eximindo a empresa por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo e seus agregados posteriores a esta data e, tão pouco, pelos dados obtidos nas consultas fornecidas por órgãos públicos e/ou terceiros. Autorização: Autorizo a utilização de dados contidos neste Laudo de Vistoria para fins de redução de riscos em processos que envolvam veículos.