

**MB CAUTELAR**

(17) 991436059

CÓD.: [REDACTED]

DATA: 21/09/2026 17:50

**APROVADO****VISTORIA CAUTELAR****DADOS DO CLIENTE**

Nome: [REDACTED] CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Telefone: NÃO INFORMADO E-mail: NÃO INFORMADO

**DADOS DO VEÍCULO**

Marca: AUDI Modelo: Q3 1.4TFSI
Ano Fab. / Modelo: 2018 / 2018 Cor: PRETA
Placa: [REDACTED] Município: SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 130.169

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Câmbio	[REDACTED]	[REDACTED]	✓

**ANÁLISE DOS ITENS****1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**MB CAUTELAR**

(17) 991436059

Laudo Nº [REDACTED]

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

FRENTE DO VEÍCULO




DIANTEIRA 45°




DIANTEIRA 45°



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CARROCERIA




LONGARINA 3




LONGARINA 4



ETIQUETA (VIS)



LACRE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



PLAQUETA FABRICAÇÃO



ETIQUETA (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA 1



MOTOR



HODÔMETRO



CHASSI




LONGARINA 2






ANÁLISE DE PINTURA



ANÁLISE ESTRUTURAL



MB CAUTELAR

(17) 991436059

Laudo Nº

Página 4 de 5



OBSERVAÇÕES

FOI REALIZADO NA DATA DE HOJE A AVALIAÇÃO CAUTELAR DO VEÍCULO VISANDO OS PADRÕES DEIXAR ASSIM MOTOR CÂMBIO ETIQUETAS PLAQUETAS E DEMAIS COMPONENTES IDENTIFICADORES DO VEÍCULO.

CONFORME MEDIÇÕES DO APARELHO O VEÍCULO NÃO APRESENTOU REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CONFORME GRÁFICO EM ANEXO AVALIAÇÃO, AS ESTRUTURAS E LONGARINAS TAMBÉM FORAM CHECADAS E NÃO FORAM ENCONTRADOS DANOS ESTRUTURAIS TAIS COMO EMENDAS SOLDAS OU SINAIS DE REPUCHOS QUE POSSAM DANIFICAR A MESMA SENDO A ESTRUTURA APARENTEMENTE ÍNTEGRA, A MB AVALIAÇÃO CAUTELAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS REPAROS OU MODIFICAÇÕES QUE VEM OU POSSAM OCORRER APÓS ESTA AVALIAÇÃO REALIZADA NA DATA E HORA EM QUESTÃO FICANDO A CRITÉRIO DO POSSÍVEL COMPRADOR A RESPONSABILIDADE DE COMPRA DESSE VEÍCULO.

A VALIDADE DESTA AVALIAÇÃO TEM EFEITO SOMENTE NA DATA DA REALIZAÇÃO E NÃO MAIS E TAMBÉM VAI LEMBRAR QUE ESTA AVALIAÇÃO NÃO SUBSTITUI O LAUDO DE TRANSFERÊNCIA DO DETRAN.

MB VISTORIA CAUTELAR

CNPJ: 41.032.314/0001-53

Telefone: (17) 9914-36059

Endereço: AV. ERNANI PIRES DOMINGUES 810, 3302
Jardim Los Angeles - São José do Rio Preto/SP

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a MB VISTORIA CAUTELAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a MB VISTORIA CAUTELAR, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.