

**Dados do Cliente/Interessado**

Nome: CORETCAR

CPF/CNPJ: 1

Telefone:

E-mail:

**Dados do Veículo**

Marca: I

Modelo: FORD MAVERICK TREMOR

Ano Fab. / Modelo: 2025 / 2025

Cor: VERDE

Placa:

Município: PRAIA GRANDE-SP

Combustível: GASOLINA

KM: 12.930

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			✓
Motor			✓
Câmbio			

**Análise dos Itens****1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO A PARTIR DE 1999

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO

✓ 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

⚠ 503 - NÃO DECODIFICÁVEL

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

D M R VISTORIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA -

CNPJ: 23.312.134/0001-43

Telefone: (11) 9761-14586

Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 5508
Imirim - São Paulo/SP

Vistoriador

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

9.2 - QUILOMETRAGEM

✓ 920 - A QUILOMETRAGEM INFORMADA SE REFERE A REGISTRADA NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.

Observações

GRAVAÇÕES E MARCAÇÕES NOS PADRÕES ORIGINAIS DE FABRICA

NÃO POSSUI SINAIS DE AVARIAS, CORTES OU REPAROS SIGNIFICATIVOS EM SUA ESTRUTURA

VISTORIA ESPECIFICA PARA FINS DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE ESTRUTURAL E DE NUMERAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

D M R VISTORIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA -


CNPJ: 23.312.134/0001-43

Telefone: (11) 9761-14586

Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 5508
Imirim - São Paulo/SP

Vistoriador

EXTRA




EXTRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA




DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI




MOTOR



HODÔMETRO




CRLV



QR CODE/LACRE



ETIQUETA (VIS)



D M R VISTORIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA -


CNPJ: 23.312.134/0001-43

Telefone: (11) 9761-14586

Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 5508
Imirim - São Paulo/SP

Vistoriador

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




PLAQUETA DO ANO DE



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



● Análise de pintura



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


D M R VISTORIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA -

CNPJ: 23.312.134/0001-43


Telefone: (11) 9761-14586

Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 5508
Imirim - São Paulo/SP

Vistoriador



ESTRUTURAL - LONGARINAS



D M R VISTORIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA -

CNPJ: 23.312.134/0001-43

Telefone: (11) 9761-14586

Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 5508
Imirim - São Paulo/SP

Vistoriador